

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA-LA MANCHA
<b>Municipio</b>	ALAMINOS
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción

## Campanas actuales

Nombre	Campana pequeña (1)
<b>Localización</b>	Espadaña
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 85   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)356 kg
<b>Fundidor</b>	QUINTANA, DOMINGO
<b>Año fundición</b>	1960ca
<b>Descripción</b>	Las inscripciones no han podido documentarse en su totalidad. En la epigrafía del tercio "...PATRONA DE LA PARROQUIA DE NTRA S..." puede completarse con ...patrona de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.
<b>Fotos</b>	3
<b>Toques</b>	Repique
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La instalación se encuentra en estado de semiabandono. La eliminación de la sala de campanas dificulta cualquier tipo de actuación sobre las campanas por mínimo que sea. El yugo original de madera, posiblemente conservado hasta la refundición de esta campana, fue sustituido por el actual de hierro de escasa calidad.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	ROMERA SOTILLO, Álvaro
<b>Fecha</b>	16-07-2013

Nombre	Santísimo Cristo de la Misericordia (2)
<b>Localización</b>	Espadaña
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 90   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)422 kg
<b>Fundidor</b>	QUINTANA (ALCALÁ DE HENARES)
<b>Año fundición</b>	1940ca
<b>Descripción</b>	Las inscripciones no han podido documentarse en su totalidad. Epigrafía concentrada en el tercio y el medio. En el tercio puede leerse "SANTISIMO ...", refiriéndose al Santísimo Cristo de la Misericordia, patrón de Alaminos. En el medio la marca de fundidor de QUINTANA y bajo esta el cura, alcalde y la fecha de fundición: "FUNDIDA/ SIENDO PARROCO/ D C _____ / PARROQUIA DE/ ALAMINOS AÑO 19__"
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques</b>	

<b>Conservación, mantenimiento</b>	La instalación se encuentra en estado de semiabandono. La eliminación dificulta cualquier tipo de actuación sobre las campanas por mínimo que sea. El yugo de hierro es de escasa calidad
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	ROMERA SOTILLO, Álvaro
<b>Fecha</b>	16-07-2013

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (28-06-2026)