

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ADEMUZ
Dirección	
Edificio	Parroquia de los Santos Pedro y Pablo

Campanas actuales

Nombre	Campanico (0)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 32 Borde 3 Altura del bronce 28 Peso aproximado (en kilos)19 kg
Fundidor	
Año fundición	1741
Descripción	Las asas son simples y en el tercio dispone de dos cordones. Entre ellos lleva esta inscripción: "S?MARIA?ORA PRONOBIS?ANO?". El texto contiene una sencilla súplica a la Virgen, procedente de las diversas letanías. En español sería: "SANTA MARÍA RUEGA POR NOSOTROS AÑO". Por motivos de espacio, el año no está en el tercio y aparece en el medio, entre el pedestal de la cruz: "I7 + 4I". También en el medio dispone de una cruz de calvario y dos cordones. Por último, en el medio pie aparecen tres cordones y en el pie dos más.
Fotos	17
Toques	Sin uso.
Conservación, mantenimiento	Regular. Está instalada en una espadaña que se sitúa sobre la nave central de la iglesia, dotada con yugo de madera antiguo (en mal estado de conservación) y con ejes que descansan directamente sobre cojinetes de madera. Presenta badajo y carece de accesorios para el toque manual.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación es tradicional y se debe de conservar y restaurar. Exclusivamente se deberá de cambiar el yugo si este no asegura la estabilidad del conjunto y en este caso se confeccionará uno de idénticas proporciones. La campana podría ser dotada de accesorios para el toque manual o un motor para oscilar (no de volteo).
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	08-07-2022

Nombre	San Pedro y San Pablo (0)
Localización	sacristía
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 25 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)9 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)

Año fundición	2005
Descripción	
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	08-07-2022

Nombre	Santa Bárbara (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 56 Borde 7 Altura del bronce 43 Peso aproximado (en kilos)102 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1975
Descripción	Las asas son simples y en el tercio dispone de un grupo de tres cordones y otro de dos. Entre ellos lleva una inscripción con la advocación: "SANTA BARBARA". A continuación, en el medio tiene una cruz y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". También en el medio lleva una imagen de la Virgen de los Desamparados y esta inscripción: "SE REFUNDIO EN EL AÑO SANTO / SIENDO CURA PARROCO / D. ANTONIO PEREZ SESE / ADEMUS 1.975". Finalmente, en el medio pie tiene tres cordones juntos y uno suelto.
Fotos	15
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo trifásico. Dispone de un badajo atado y dotado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana hace necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local (Vallanca, Arroyo Cerezo o Castielfabib). Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales. Por último, se debería de cambiar electromazo por otro monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	08-07-2022

Nombre	Rosario (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 83 Borde 10 Altura del bronce 69 Peso aproximado (en kilos)331 kg
Fundidor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Año fundición	1940
Descripción	La campana tiene motivos figurados en seis de las asas y en el tercio dispone de dos grupos de cinco cordones y una cenefa entre ellos. En el medio presenta una cruz de calvario y esta simple inscripción incisa: "ROSARIO / ADEMUZ 1940". Esta inscripción está incisa, por lo que fue añadida cuando la campana estaba ya fundida. Por otro lado, el hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40. A continuación, lleva siete cordones en el medio pie y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA". Finalmente, en el pie presenta un grupo de cuatro cordones y otro de dos.
Fotos	14
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo monofásico. Conserva la maza horaria antigua, aunque fuera de uso. Dispone de un badajo atado y dotado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana hace necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local (Vallanca, Arroyo Cerezo o Castielfabib). Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	08-07-2022

Nombre	María (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 91 Borde 11 Altura del bronce 67 Peso aproximado (en kilos)436 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1975

Descripción	Tiene siete asas. En el tercio dispone de un grupo de dos cordones y otros dos con dos cordones cada uno. Entre los superiores lleva una inscripción con el nombre de la campana: "MARIA". Entre los dos interiores dispone de una guirnalda con motivos vegetales y religiosos. Seguidamente, en el medio tiene una cruz de calvario y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". También en el medio lleva el anagrama de María y otra inscripción: "SE REFUNDIO EN EL AÑO SANTO / SIENDO CURA PARROCO / D ANTONIO PEREZ SESE / ADEMUZ 1.975". Por último, dispone en el medio pie de tres cordones y otro más grueso.
Fotos	16
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo trifásico. Dispone de un badajo atado y dotado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana hace necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local (Vallanca, Arroyo Cerezo o Castielfabib). Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales. Por último, se debería de cambiar electromazo por otro monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	08-07-2022

Nombre	Santos Pedro y Pablo (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 99 Borde 11 Altura del bronce 80 Peso aproximado (en kilos)562 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1975
Descripción	La campana presenta siete asas. En el tercio tiene dos grupos de tres cordones cada uno. Entre ellos hay una una inscripción con la advocación de la campana: "SAN PEDRO Y SAN PABLO". Del grupo inferior de cordones cuelga una guirnalda con motivos vegetales y religiosos. En el medio dispone de un crucifijo y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". También en este espacio cuenta con una imagen de San Pedro y otra inscripción: "SE REFUNDIO EN EL AÑO SANTO / SIENDO CURA PARROCO / D. ANTONIO PEREZ SESE / ADEMUZ 1.975". Por último, dispone en el medio pie de cuatro cordones y otro más grueso.
Fotos	17
Toques	Repique y volteo automático. Toca las horas con repetición y las medias.

Conservación, mantenimiento	Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo trifásico. Conserva la maza horaria antigua, aunque fuera de uso. Dispone de un badajo atado y dotado con cable de seguridad. La cara interior de la campana está sucia de palomina.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana hace necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local (Vallanca, Arroyo Cerezo o Castielfabib). Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales. Por último, se debería de cambiar electromazo por otro monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	08-07-2022

Información completa: [Parroquia de los Santos Pedro y Pablo - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (10-09-2026)