

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	SANTIAGO DEL ESTERO
Municipio	SANTIAGO DEL ESTERO
Edificio	Casa de Gobierno
Dirección	Rivadavia (O) 550 550 G4200CPT
Coordenadas	-27.783145068843876 -64.26483382512613
Protección	
Descripción	El edificio de estilo neocolonial fue obra del arquitecto Anibal Oberlander, y es sede el Ejecutivo provincial desde 1952.
Campanas	
Fotos	1
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	SAMPÓ, Nicolás Federico
Fecha	25-01-2026

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Campana de cuartos menor (A)	BELLINI			
	Campana de cuartos mayor (B)	BELLINI			
	Campana de horas (C)	BELLINI			

Relojes

Reloj mecánico (1)	
Autor	RELOJERÍA SUDAMERICANA
Empresa de mantenimiento	SAMPÓ, NICOLÁS FEDERICO
Fecha de construcción	

Descripción

En la cúspide de la torre de la Casa de Gobierno de Santiago del Estero, se yergue el reloj más grande de esta provincia. Se trata de un mecanismo fabricado por la vieja "Relojería Sudamericana" de Luis Van de Castele (Luis Verstraeten), cuyos toques de cuartos y de hora lo marcan tres campanas de la firma J. B. Bellini, anteriores a esta construcción. El reloj tuvo achaques en varios períodos de su existencia: En la década del 80 tendía a adelantarse y a no coordinar campanadas. En el 1992, producto de un estallido social en la provincia, el edificio fue consumido en su totalidad interior por llamas provocadas por empleados en reclamo de sueldos adeudados. El reloj volvió a funcionar hasta el 2016, ya que había sido abandonado. En noviembre y diciembre 2024 fue totalmente restaurado por el relojero Nicolás Federico Sampó.

Información completa: [Casa de Gobierno - SANTIAGO DEL ESTERO \(SANTIAGO DEL ESTERO\)](#)

PDF (30-06-2026)