

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ÁVILA
Edificio	Real Monasterio de Santo Tomás - Padres Predicadores
Dirección	
Coordenadas	40.6504138 -4.6910461
Protección	
Descripción	El Real Monasterio de Santo Tomás presenta una espadaña, situada en una esquina a los pies del templo. Está orientada hacia las dependencias conventuales. Esta presenta dos alturas y se asienta sobre uno de los contrafuertes de la iglesia. La primera altura presenta tres valos y foram de L. El segundo tiene un único vano y un frontón triangular como remate que está coronado por una cruz.
Campanas	
Fotos	23
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	Las cuatro campanas están instaladas con yugos de hierro en los vanos de la espadaña. Dos son de la fundición Cabrillo y otros dos de Campanas Rivera. La pequeña está motorizada con un motor de volteo continuo con cadena y las restantes con electromazos monofásicos.
Propuestas	La instalación de las campanas se deben restaurar. Los bronce debe de limpiarse por dentro y por fuera. Los yugos actuales tienen que cambiarse por otros de madera de perfil tradicional abulense. Su modelo a seguir podría ser el de otras campanas de la ciudad. Se deben de dotar con un badajo atado y reforzado mediante un cable de seguridad. Por último se podría dotar a las campanas con un motor de impulsos que permita oscilarlas sin llegar a dar la vuelta completa.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	30-03-2019

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Primer nivel de la espadaña	Esquila (2)	RIVERA, CAMPANAS	2010ca	70	199
Primer nivel de la espadaña	Esquila (3)	CABRILLO, CASA (SALAMANCA)	1959	75	244

Primer nivel de la espadaña	Esquila (4)	CABRILLO, CASA (SALAMANCA)	1959	80	296
Segundo piso de la espadaña	Esquila (1)		1800ca	50	72

Información completa: [Real Monasterio de Santo Tomás - Padres Predicadores - ÁVILA \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (10-06-2026)