

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	JACA
<b>Edificio</b>	Parroquia de los Santos Reyes de Ara
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	42.494676 -0.465888
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	
<b>Campanas</b>	
<b>Fotos</b>	12
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
<b>Fecha</b>	16-09-2018

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Plaza de la iglesia	<a href="#">Santa María, San Pascual, San Jorge y Santa Orosia (sustituída)</a>	<a href="#">YGUAL, LUCAS DE</a>	1761	85	356
Sala de campanas	<a href="#">Santa María, San Pascual, San Jorge y Santa Orosia (1)</a>	<a href="#">PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)</a>	2004	79	285
Sala de campanas	<a href="#">Santa María (2)</a>		1670	85	356

## Relojes

<b><a href="#">Reloj mecánico (1)</a></b>	Existente Parado Directo al eje con manivela u otro elemento
<b>Autor</b>	<a href="#">DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS</a>
<b>Fecha de construcción</b>	1910

<b>Descripción</b>	Reloj industrial tipo Morez del palentino Moisés Díez, probablemente fabricado por él si bien la lenteja del péndulo posee el logo del fabricante Paul Odobey (¿copia?). Es de gran valor histórico el documento realizado en conmemoración de la instalación del reloj, que fue encolado en la funda guardapolvos que lo protege, pues no sólo nos da información de los participantes si no también del coste del mecanismo así como de las circunstancias económicas que permitieron su adquisición, tales como la venta de un huerto dos años antes o una donación del obispo de Jaca
--------------------	---

Información completa: [Parroquia de los Santos Reyes de Ara - JACA \(ARAGÓN\)](#)

PDF (11-06-2026)