

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	PUÇOL
Edifici	Parròquia dels Sants Joans
Direcció	
Coordenades	39.6169618 -0.3004414
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	<p>Esbelt campanar de planta rectangular, que s'inicia amb una robusta pared de pedra de silleria , adosat a la façana amb un empedrat característic de triple fornicula ocupades pels dos Sants Joans Baptsita i Evangeliste, i al centre la Mare de Déu al Peu de la Creu patrona de Puçol, templet coronat per gran finestral redó que il·lumina l'interior del temple, aquest d'estil neoclàssic amb pilars d'estil dòric.</p> <p>Al llarg de la pujada al campanar trobem forats que per on antigament es passaven les cordes per repicar les campanes desde els peus del campanar a més de la primera sala, segurament la antiga pressó o lloc de refugi a les èpoques de temps de guerra. Al cos del campanar construït també amb grans pedres de silleria adornat a la cara de la façana principal amb un rellotge de ferro forjat iconitzant al barret arquebisbal, seguidament trobem la sala de les campanes amb una finestra a cada costat per a les campanes. Rematat el campanar amb un remat de planta rectangular d'estil barroc-valencià, de doble edicul en primer amb obertures per costat i amb contraforts de rajola i el copulí on es fa més angost acabat amb un teuladís de teules blaves amb penell.</p>

Campanes	<p>El campanar dels Sants Joans sempre a comptat desde els seus orígens amb quatre campanes desde la construcció de la torre, sense cap registre; sols podem dir que la menuda va ser substituïda per una de l'any 1914 fosa per els Roses Soler a València perquè l'anterior es va badar, també la mitjana de l'any 1840 feta per Miguel Monzó, quedant com a originals del antic joc de campanes dues.</p> <p>Més tard, en temps de posguerra, el campanar es va quedar mig buit ja que comptava amb una campana original, la menuda de 1914 del segon joc de campanes junta a la mitjana de 1840, les altres varen ser desaparegudes a conseqüència de la guerra civil espanyola, sent així a l'any 1939, el rector de la Parròquia dels Sants Joans Mossén D. Mariano Amigó, precursor també de la construcció del actual "Barrio" de Puçol, junt al seu germà D. Vicente Amigó Antoni, familiaritzats a Puçol van manar fer tres noves campanes a la casa Roses Germans de Silla un triplet, una mitjana i la grossa, per completar el joc i omplir dos buits al campanar, ja que el triple es va situar entre dues bigues al centre de la sala de les campanes i es troba sobrelevada. Fins l'any 1965 la campana mitjana de Miguel Mozó es va badar i el entonces rector encarregat de la parròquia D. Enrique Viñals Martínez va manar fer una nova campana a la casa Manclús a València prenent com a nom "Maria al Peu de la Creu, patrona de Puçol, al voltant d'aquestos anys (1956) va fer tractats i va signar junt al mateix fonedor, la mecanització de les campanes dels Sants Joans i l'any 1960 es van dur a terme les remodelacions de instal·lar motors de volteig i martells per al repic, fins l'actualitat.</p> <p>L'any 2010, l'empresa Electrorecamp S.l va canviar els batalls de les quatre campanes majors.</p>
Fotos	69
Tocs actuals de campanes	L'any 1960 les campanes van ser mecanitzades per Manclús fet que va fer desaparèixer tots els tocs típics i tradicionals de la localitat de Puçol. Actualment els tocs adaptats al temps parroquial del poble es poden diferenciar entre: missa de diària, senyal difunt home o dona, missa difunt dona o home, missa solemnitats i diumengue, més endavant s'adaptat el toc de missa de precepte amb el repic de les dues mitjanes i el vol de la Maria, aquest utilitzat com a les exposicions del Santíssim i altres solemnitats menors no relacionades al poble.
Conservació, manteniment	<p>Actualment el campanar es troba en un bon estat de conservació, ja que al any 1997 es van fer unes quantes remodelacions el qual van haver canvis al campanar, lluint-lo i pintant el remat i reforçant la resta del campanar, en quan al seu interior es pot dir que el seu accés deu ser més cuidat, així com tindre més encompte les seues sales, les de "el campaner", la sala del rellotge i la de les campanes on hi han deixades.</p> <p>Les campanes es troben amb trujes de ferro instal·lades per la casa Manclús, podent afectar a l'estructura del campanar i a elles mateixa per la seua actual instal·lació.</p>
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau;
Data	25-10-2014

Campanes desaparegudes

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
--------------	---------	---------	----------	------------------	-----

desapareguda	Maria al peu de la Creu (refosa)	MONZÓ, MIGUEL	1840	108	729
--------------	--	-------------------------------	------	-----	-----

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Interior del temple	Campaneta d'eixir a missa (0)			14	2
Sala de campanes	Senyalera (0)	PORTILLA, ABEL (GAJANO)	2025	30	16
Sala de les Campanes	Mare de Déu del Remei, la Burlana (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1939	60	125
Sala de les Campanes	Sant Tomàs d'Aquino, la Marina (2)	ROSES SOLER, VICENTE DOMINGO	1914	72	216
Sala de les Campanes	Sants Joans, la Saguntina (3)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1939	90	422
Sala de les Campanes	Maria al peu de la Creu-nova, la Putxera (4)	MANCLÚS, SALVADOR	1967	106	690
Sala de les Campanes	Mare de Déu al Peu de la Creu, la Maria (5)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1939	117	927

Relotges

Relotge mecànic (1)	Existent Parat Elèctric
Autor	PROST, FRÈRES
Empresa de manteniment	CARBONELL, JUAN BAUTISTA (VALÈNCIA)
Data de construcció	1915

Descripció

El rellotge data de 1915, adornat per una estructura de ferro forjat amb formes molt peculiars ja que aquest li dona una gran peculiaritat al campanar, les seues adornacions representen un barret arquebisbal, ja que abans en la seua època l'església dels Sants Joans estava "adosada" a l'antic palau arquebisbal ara derruït, i simbòlicament plasmaren la forma del barret a l'actual rellotge del campanar de 1915 . També hi ha que destacar que dins la sala del rellotge està l'antic rellotge mecànic en desús.

Información completa: [Parròquia dels Sants Joans - PUÇOL \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (21-06-2026)