

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	BIELSA
<b>Edificio</b>	Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
<b>Dirección</b>	Plaza Iglesia, 5 22350
<b>Coordenadas</b>	42.634664343527064 0.2188096737443761
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	
<b>Campanas</b>	
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

## Relojes

<a href="#"><u>Reloj mecánico (1)</u></a>	<b>Existente Parado</b> <b>Directo al eje con manivela u otro elemento</b>
<b>Autor</b>	<a href="#"><u>COLL Y SOBRINOS, FRANCISCO</u></a>
<b>Fecha de construcción</b>	1920
<b>Descripción</b>	<p>En el interior de la caseta del reloj se encuentra la maquinaria del reloj, parada y con los efectos de la corrosión sobre ella. Aunque con dudas sobre la autoría y la fecha, debemos atribuirlo a Francisco Coll y Sobrinos en 1920 pues es el nombre que aparece inciso en uno de los brazos de una rueda imperial, a pesar de no constar el nombre de la empresa en los laterales del chasis como es norma en los relojes Coll desde el inicio, y además conserva en la lenteja del péndulo el logotipo de los relojes Paul Odobey que tomaron como modelo y copiaron para realizar sus propias máquinas, lo cual tampoco es común pues fue eliminado de sus péndulos, dejando la lenteja de estos sin marca alguna. Aún así, persiste la interpretación de la autoría Coll y de la fecha de 1920 también incisa, si bien en el libro sobre la saga familiar se indica que el periodo de la empresa familiar bajo esta denominación tuvo lugar entre 1924 y 1936.</p> <p>La documentación fue posible gracias a la concesión de la XIV beca de investigación "Sobrarbe" concedida a los autores de las fotografías por el Centro de Estudios del Sobrarbe</p>

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - BIELSA \(ARAGÓN\)](#)

PDF (05-07-2026)