

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	HUÉRMECES
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Pantaleón Mártir de San Pantaleón del Páramo
<b>Dirección</b>	Calle Real, 1A, 09125, Burgos
<b>Coordenadas</b>	42.5648632 -3.8042250
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	<p>Es barroca, de una nave con pilastrones, arcos y nervios estrellados de piedra. El ábside es rectangular con contrafuertes. La portada es clasicista con arco de medio punto, con entrepaños y frontón con imagen en relieve. Y la torre es una espadaña, rematada en bolas y cruz, con tres huecos y dos campanas, a la que se le ha añadido una construcción, que la hace cuadrada.</p> <p>La pila es de copa, lisa, con borde de dientes de sierra, pie cilíndrico y base circular; y el retablo mayor, bueno, es clasicista con toda probabilidad de 1630.</p> <p>Bajo un arcosolio barroco hay una buena Santa Ana triple del siglo XIV. Sus libros parroquiales dan comienzo en el año 1670</p> <p>FUENTE: Amo a mi pueblo, de Emiliano Nebreda Pedriguero</p>
<b>Campanas</b>	Nos encontramos ante un conjunto típico de una iglesia de menor rango, formado por dos campanas de perfiles escalonado de pequeño tamaño.
<b>Fotos</b>	14
<b>Toques actuales de campanas</b>	Señales de misa muy poco casuales, y volteos festivos en pocas ocasiones.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Actualmente, las campanas tienen yugos restaurados por la empresa palentina de Campanas Quintana S. A, y están protegidas por una red contra la intervención de las palomas, en el interior del campanario, un poco difícil de quitar, debido a que son placas que se tienen que llevar a la pared para acceder a las campanas. el campanario está completamente restaurado y se puede acceder de una forma sencilla. La empresa cambió en la tabla de los badajos y pesaron los bronces y anotaron cada peso en el hombro de cada uno.
<b>Propuestas</b>	Las rejas antipalomas deben retirarse y que se sustituyan por otras de bastidor, es decir, como si fuera una puerta. Las campanas tendrían que ser reapretadas.
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO RODRÍGUEZ, Juan
<b>Fecha</b>	28-12-2023

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
--------------	---------	----------	---------------	------------------	------

Sala de campanas	<a href="#">San Pantaleón (2)</a>		1648	61.5	135
Sala de campanas	<a href="#">Sagrada Familia y San Pantaleón (1)</a>		1709	61.8	<b>115</b>

Información completa: [Parroquia de San Pantaleón Mártir de San Pantaleón del Páramo - HUÉRMECES \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (23-05-2026)