

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA
<b>Edificio</b>	Torre Campanario (Casillas)
<b>Dirección</b>	C. Casillas, 26 09556 Casillas, Burgos
<b>Coordenadas</b>	42.95932711774702 -3.6115990590842397
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	Es una espadaña con un añadido, exenta y distanciada varios metros del cuerpo de la iglesia, de corte románico, rematada en cruz, con dos huecos moldurados y dos campanas. (FUENTE: Amo a mi pueblo, de Emiliano Nebreda Pedriguero).
<b>Campanas</b>	Existe actualmente un par de campanas, de perfil castellano o "romano", fundidas en 1616ca y 1906, sujetadas por unos yugos o "maza" de perfil único local, bien conservados, posiblemente en óptimas condiciones para que las campanas sean tocadas de muchas maneras, a excepción de la campana rota.
<b>Fotos</b>	23
<b>Toques actuales de campanas</b>	La campana San Román, posiblemente es tocada en muy determinadas ocasiones.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La torre parece estar firme, al igual que las escaleras restauradas, que suben al campanario. Las campanas de su sala, están bien conservadas. excepto la más pequeña, fracturada de manera considerable. Los yugos o "mazas" parecen haber sido restaurados por obras y trabajos locales, al fijarnos en su estado; seguramente hayan recibido una mano de barniz, como podría ser betún de Judea. Por lo tanto: posiblemente las instalaciones estén en óptimas condiciones para que las campanas puedan voltear o "tocar a vuelta", al igual que para realizar otros diversos toques. La sala o campanario, también restaurado, ha sido colocada en el perfecto emplazamiento, para que un campanero se agache al tocar las campanas, sin la necesidad de coger cuerdas, con la manera más tradicional de hacerlo.
<b>Propuestas</b>	La campana rota debe de ser soldada, sustituida por una réplica o por otra de diferente afinación, sin parecerse a la de la campana restante, para saber diferenciarlas.
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO CHICO, Ulises
<b>Fecha</b>	23-12-2025

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas.	<a href="#">Campana (1)</a>		1906	77	173
Sala de campanas.	<a href="#">San Román (2)</a>		1616ca	78	180

Información completa: [Torre Campanario \(Casillas\) - VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

