

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ENTRE RÍOS
Municipio	COLÓN
Edificio	Parroquia Santos Justo y Pastor
Dirección	Cot 31 E3285
Coordenadas	-32.22529136932844 -58.14332330316227
Protección	
Descripción	
Campanas	
Fotos	2
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	COLONTURISMO.TUR.AR
Fecha	11-03-2026

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Campana (1)	PACCARD, GEORGES ET FRANCISQUE	1930	67	174
	Campana (2)			80.5	302
	Campana (3)	PACCARD, GEORGES ET FRANCISQUE		110	771

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente En marcha
Autor	TERRAILLON, L.; PETITJEAN, J.
Fecha de construcción	1930
Descripción	Restaurado a partir de 2024 por el Ingeniero Electromecánico Fabián Alejandro LÓPEZ

Información completa: [Parroquia Santos Justo y Pastor - COLÓN \(ENTRE RÍOS\)](#)

