

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	DOLORES
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores
Dirección	
Coordenadas	38.1381278 -0.7702732
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	<p>La iglesia cuenta con una torre campanario, ubicada en un ángulo de la construcción, junto a la puerta principal del templo. La torre es de planta cuadrada y dispone de dos cuerpos. La decoración del primer cuerpo se reduce a una moldura y dispone de una pequeña ventana para iluminar el interior del campanario. En su parte más alta encontramos las cuatro esferas del reloj. El segundo cuerpo cuenta con cuatro vanos de arco de medio punto y en la cara exterior cuatro pilastras toscanas por cada lado, situadas sobre un basamento. Sobre las pilastas hay una sencilla cornisa. Cubriendo la torre encontramos un tejado a cuatro aguas de tejas azules y un pináculo en el centro que sostiene la cruz con veleta. Como alusión a la Virgen de los Dolores, esta dispone de un puñal con las siete espadas, siendo el central más largo que los restantes.</p> <p>La torre cuenta con una escalera interior de forma rectangular que llega hasta la caseta del reloj. El último tramo de la escalera es de caracol y llega hasta la Sala de las Campanas.</p>
Campanas	Cuenta con un conjunto de cuatro campanas. Este número de bronce ha permanecido constante al menos desde finales del siglo XIX. La de mayor antigüedad es la denominada "Virgen de los Dolores", fundida en 1789 por Francisco Muñoz y Domingo Sánchez. Este mismo autor fundió en el año 1794, en solitario, la campana "Jesús, José y María de los Dolores". En el año 1891 a expensas de D. Manuel Otazo se fundió la campana Mayor, refundida en 1947 por los Hermanos Roses de Silla (Valencia). Junto con esta también se refundió la actual campana Pequeña.
Fotos	27
Toques actuales de campanas	Los toques són automáticos. Las cuatro campanas pueden repicar y voltear. La Mayor y la Pequeña siguen tocando las horas.
Conservación, mantenimiento	La torre se encuentra en buen estado de conservación, tanto el exterior como el interior. El exterior está pintado de blanco, resaltando los elementos ornamentales con otro color. La maquinaria del reloj se encuentra en su sitio, aunque no funciona. La Sala de las Campanas cuenta con un falso techo, más típico de una vivienda particular que de un campanario. El estado de las campanas es igualmente adecuado. Todas ellas disponen de yugos de madera y están mecanizadas con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. Además disponen de badajos atados y reforzados con cable de seguridad.
Propuestas	

Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	17-06-2015

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Campana de salida de misa, San Pascual (0)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2010	20	5
Sala de las Campanas	Jesús, María y José (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1947	60	125
Sala de las Campanas	Jesús, José y María de los Dolores (2)	MUÑOZ, FRANCISCO	1794	82	319
Sala de las Campanas	Virgen de los Dolores (3)	SÁNCHEZ, DOMINGO; MUÑOZ, FRANCISCO	1789	86	368
Sala de las Campanas	Nuestra Señora de los Dolores (4)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1947	101	597

Reloj

Reloj mecánico (1)	Desaparecido Parado Eléctrico
Empresa de mantenimiento	BLASCO, MANUFACTURAS
Fecha de construcción	1950ca
Descripción	La maquinaria del reloj está ubicada en una habitación inferior a la Sala de las Campanas. Se encuentra en buen estado, aunque hace tiempo que no funciona.

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores - DOLORES \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)