

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	PEÑAFIEL
Edificio	Torre del Reloj
Dirección	
Coordenadas	
Protección	<p>La Villa de Peñafiel como conjunto Histórico: La Torre del reloj (Antiguo Campanario de la Iglesia de San Esteban) es Bien de Interés Cultural (BIC) desde el año 1981.</p> <p>También forma parte del Conjunto Histórico de Peñafiel, declarado Bien de Interés Cultural como Conjunto Histórico (Código: (R.I.) - 53 - 0000363 - 00000 - REGISTRO BIC INMUEBLES: Código definitivo) declarado el 14-01-1999 y publicado el 19-01-1999.</p> <p>Esta protección genérica obliga a trabajos mucho más respetuosos con las campanas, la torre y los toques.</p>
Descripción	<p>Torre de mampostería y de piedra que se yergue todavía sobre el barrio más antiguo de la Villa de Peñafiel.</p> <p>Formó parte de la Iglesia de San Esteban de Peñafiel, edificio románico levantado en el año 1086, que, según los libros de fábrica de ésta iglesia se hundió en el año 1613. Parece ser que, tras las últimas investigaciones realizadas, ya en 1532 había una maquinaria de reloj mecánico instalado en la torre, a la cual se asignaron tres escudos para su reparación. En el Catastro de Ensenada, de 1752, se asignaban 100 reales por regir el reloj.</p> <p>La maquinaria actual del Reloj data del año 1884, construida por la empresa Francesa PROST FRÈRES y montada por el relojero de Valladolid José Martín de Velasco, que vino a sustituir a una maquinaria mucho más antigua. En 1897 también se documentan gastos de reparación del reloj, efectuados por el relojero de Peñafiel Celestino de Juana, que lo fué hasta su muerte en 1919. Sus últimas reparaciones las llevó a cabo en los años veinte del siglo XX el relojero de Peñafiel Mariano Andrés.</p> <p>La Campana de las Horas del Reloj, llamada Campana del Concejo, constituye un magnífico ejemplar de época barroca. Fué fundida en 1664 y destaca entre el conjunto de campanas de Peñafiel. Ha sido el instrumento que ha ido marcando la vida de sus habitantes desde esos años, ya que también fué utilizada por el Concejo de Peñafiel y en diferentes acontecimientos como el aviso de fuego a la población.</p>
Campanas	
Fotos	31
Toques actuales de campanas	Toque de Horas y Medias Horas del Reloj.

Conservación, mantenimiento	La situación estética actual de la torre es buena, aunque presentan diferentes deficiencias que han sido agudizadas con el paso del tiempo. El interior de la torre presenta una estructura de madera que accede hasta la Sala del Reloj. El tejado, que se encontraba muy descuidado, actualmente se encuentra restaurado, sin presentar goteras. Al restaurarse el tejado, los parapetos de hierro y plomo de la Linternilla que corona el tejado han sido recolocados. En el interior de la linternilla se ha colocado rejilla metálica que impide el acceso de aves, permitiendo que la campana esté en muy buenas conservaciones.
Propuestas	
Autores de la documentación	SANZ PLATERO, Daniel
Fecha	14-09-2006

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Linterna sobre el tejado	Campana del Concejo (A)	DEL CAMPO MAZO, LEONARDO	1664	77	264

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente En marcha Directo al eje con manivela u otro elemento
Autor	PROST, FRÈRES
Empresa de mantenimiento	SANZ PLATERO, DANIEL
Fecha de construcción	1884

Descripción	<p>Se conserva la maquinaria original del reloj, situado en la Sala del Reloj de la Torre. En 1532 se han documentado gastos de reparación en el antiguo reloj del Concejo, por valor de tres escudos. También figura el reloj del Concejo en los gastos del siglo XVIII y en 1752, en el Catastro de la Ensenada, donde se pagaban cien reales por "Regir el Reloj".</p> <p>La maquinaria actual, adquirida en 1884 en el mandato del alcalde Domingo Burgueño, sustituye a otra mucho más antigua que hubo anteriormente.</p> <p>En 1884 se abonó 367 pesetas a don José Martín de Velasco, relojero de Valladolid, por las mejoras que hizo en los relojes. También en 1897 se pagó a Celestino de Juana, relojero de Peñafiel, por el "arreglo y recomposición del reloj de la torre". La placa en la que figura Mariano Andrés, relojero de Peñafiel, fué colocada hacia los años 20 del siglo XX, ya que fué relojero del Ayuntamiento tras la muerte de Celestino de Juana en 1919. Mariano Andrés llevó a cabo una de sus ultimas reparaciones y mejoras.</p> <p>El reloj ha sido limpiado y puesto a punto por SANZ PLATERO, Daniel; a fecha de uno de Mayo de 2012.</p> <p>El reloj ha sido pintado y restaurado por SANZ PLATERO, Daniel, en Octubre del 2013.</p> <p>Relojero: Daniel Sanz Platero Duración de la cuerda del reloj: 8 días.</p>
--------------------	---

Información completa: [Torre del Reloj - PEÑAFIEL \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (27-06-2026)