

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	LAYANA
Edificio	Parroquia de Santo Tomás de Canterbury
Dirección	Plaza Iglesia, 1 50679
Coordenadas	42.297180 -1.244545
Protección	
Descripción	<p>Altitud 486 metros</p> <p>Edificio de una sola nave de cuatro tramos cubierto con bóveda de cañón apuntado, con arcos fajones que apean sobre columnas con capiteles decorados con motivos vegetales. El ábside es de un solo tramo, semicircular, cubierto con bóveda de cuarto de esfera e iluminado por tres aspilleras. En el exterior se advierten los contrafuertes de sección rectangular que refuerzan los arcos. La portada se abre en el lado del evangelio en el segundo tramo desde los pies. Es un arco de medio punto con tímpano muy sencillo, protegido por un pórtico posterior. Junto al ábside, también en el lado norte está adosada una sacristía cubierta con bóveda de terceletes. La espadaña se levanta en el hastial de poniente con tres vanos de medio punto. El ábside conserva la cornisa con canes en forma de nacela, que aparece recrecida con tres hiladas más de sillares y una sumaria cornisa superior.</p> <p>Síntesis histórica</p> <p>En el flanco norte del pueblo se encuentra la iglesia que aparece ya documentada en 1192, año en que fue donada al monasterio de Santa Cristina de Sumu Portu.</p> <p>Saber más: http://www.sipca.es/censo/1-INM-ZAR-005-135-001/Iglesia/de/Santo/Tom%E1s.html#.XDykl1VKiJA SIPCA GOBIERNO DE ARAGÓN</p>
Campanas	<p>La parroquia cuenta con tres campanas en espadaña de piedra, documentadas desde el exterior y la distancia. La más pequeña lleva pequeños parches de bronce, que son defectos de fabricación y que impiden la correcta documentación, solo se aprecian los dos primeros dígitos del año: “ANO 18...”. La parte de la campana que da al tejado del templo no es visible. La siguiente en tamaño, dedicada a Francisca, se fundió en 1948 por ROSES, HERMANOS (Valencia). IHS es la mayor, fundida en 1923 por MURUA, HIJOS (Vitoria). Las dos campanas mayores tienen sirga enganchada a la palanca para los toques manuales desde el templo. Las tres tienen yugo de hierro MURUA.</p>
Fotos	11
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando

Fecha

02-09-2018

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	Campana (1)				
Espadaña	Campana (2)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1948		
Espadaña	Campana (3)	MÚRUA, HIJOS DE	1923		

Información completa: [Parroquia de Santo Tomás de Canterbury - LAYANA \(ARAGÓN\)](#)

PDF (27-05-2026)