

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	SAN FULGENCIO
Edificio	Parroquia de San Fulgencio Obispo
Dirección	
Coordenadas	38.1126173 -0.7184127
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	En un lateral de la fachada principal del templo se levanta la torre campanario, de dos cuerpos y planta cuadrada. El primer cuerpo cuenta con decoración en los ángulos que trata de imitar sillares de piedra y se divide en dos tramos. El primero de ellos con dos pequeñas ventanas para iluminar la escalera interior y el segundo con las esferas del reloj. El segundo cuerpo se corresponde con el de las campanas, contando con cuatro ventanas y un pequeño balcón cerrandolas al exterior. Este cuerpo no cuenta con más decoración que una pequeña cornisa sobre la que se asienta el tejado. Finalmente remata el campanario una cruz con la veleta. El interior de la torre cuenta con una escalera que asciende en primer lugar hasta la antigua caseta del reloj, donde hay cuatro vanos tapiados, que posiblemente se correspondan con una antigua Sala de las Campanas. Finalmente desde este nivel se accede al nivel de las campanas.
Campanas	Cuenta con cuatro campanas, ubicadas todas ellas en el segundo cuerpo de la torre. La más pequeña se dedica a Santa Florentina, hermana de San Fulgencio, y fue refundida en el año 1992 por la fundición Hijo de Manuel Rosas de Torredonjimeno (Jaén). Le sigue en tamaño una dedicada a San Fulgencio, fundida en 1798 y por ahora de autor desconocido. La mediana, dedicada al Santísimo Sacramento fue hecha en 1929, posiblemente a cargo de la fundición Hijos de L. Roses de Albaida. Por último, la mayor del conjunto también está dedicada al titular del templo parroquial y patrón del municipio. Esta fue fundida en 1865 y se puede atribuir a Jaime Roses Vila, que por esas mismas fechas fundía otra campana para Alicante.
Fotos	25
Toques actuales de campanas	Las cuatro campanas voltean y repican automáticamente.

Conservación, mantenimiento	La fábrica del campanario se encuentra en un buen estado de conservación, pintada de blanco y con el tejado cubierto con tejas azules. La maquinaria del reloj se conserva en el interior del templo parroquial, en un buen estado de conservación, aunque sin uso. En la Sala de las Campanas se conservan los cuatro bronce, instalados en las ventanas con yugos de hierro. Están mecanizadas con motores de volteo continuo y electromazo monofásico. Por otro lado los badajos se encuentran atornillados a la badajera. Este es un sistema de fijación rígida del mismo muy peligroso, ya que puede arrancar la badajera entera sin previo aviso y provocar su caída al no haber cable de seguridad que lo impida. Visto el estado en que se encuentran sería recomendable bajarlas del campanario para proceder su limpieza y sustitución de los yugos de hierro otros de madera de perfil tradicional local. Los motores de volteo continuo se deberían cambiar por otros de impulsos, más respetuosos con los usos tradicionales de las campanas. Finalmente los badajos deberían cambiarse por otros atados y reforzados con cable de seguridad.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; ESPADAS MACIÁ, Sandra
Fecha	18-10-2014

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las Campanas	Santa Florentina (1)	ROSAS, HIJO DE MANUEL	1992	54.5	94
Sala de las Campanas	Santísimo Sacramento (2)	ROSES, HIJOS DE L. (ALBAIDA)	1929	66.5	170
Sala de las Campanas	San Fulgencio (3)		1798	68.5	186
Sala de las Campanas	San Fulgencio (4)	ROSES, JAIME	1865	92.5	458

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado Directo al eje con manivela u otro elemento
Fecha de construcción	1940ca

Descripción	Desconocemos la fecha exacta en la que fue adquirido el reloj así como su autor. Posiblemente fuese comprada la maquinaria al poco de acabar la Guerra Civil a expensas del Ayuntamiento de San Fulgencio, que es su propietario. En el año 1957 el párroco trató de reformar la maquinaria para que pudiese mover cuatro esferas, a lo que el alcalde se opuso. Durante un tiempo estuvo conservada en los talleres de Salvador Manclús que empezó los trabajos teniendo que paralizarlos poco después. Actualmente la maquinaria se encuentra custodiada en el interior del templo parroquial.
--------------------	--

Información completa: [Parroquia de San Fulgencio Obispo - SAN FULGENCIO \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (18-06-2026)