


Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	VALÈNCIA
Edifici	Església de Sant Llorenç
Direcció	
Coordenadess	39.477934 -0.374897
	
Descripció	<p>En 1 de gener de 1743 la parròquia contracta en Mínguez la construcció del campanar, ja que era la única de la ciutat que no contava en campanar (enderrocat el vell per ruïna a finals del XVII).</p> <p>Aquesta església va perdre la seua parroquialitat en el "arreglo parroquial" de 1902, passant les seues campanes al nou edifici parroquial a l'antiga església del convent del Pilar, on es conservaren fins 1936 ("Vicente, Crespín, María i Llorenç").</p> <p>En la Guia Urbana de Valencia (Tomo I) del Marqués de Cruïlles a la pàgina 129 diu: "<i>El campanario que existe se construyó poco antes de 1746, como atestigua D. José Vicente Ortí, en su relato de la proclamación de D. Fernando VI.</i>"</p>
Campanes	
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	
Protecció	<p>BRL Codi 46.15.250-015</p> <p>El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007).</p> <p>En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.</p>
Propostes	
Autors de la documentació	COLLA DE CAMPANERS D'ALCOI
Data	19-05-2023

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
campanar	Domingo (1)		1742	34	23
campanar	Santa Anna (2)		1718	60	125

Información completa: [Església de Sant Llorenç - VALÈNCIA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)