

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	XIRIVELLA
Edifici	Parròquia de Sant Francesc de Paula
Direcció	
Coordenades	39.4670315 -0.4295403
Descripció	<p>En construir-se la nova parròquia, junt a la portada va projectar-se una torre rectangular, que articulava l'accés als diferents nivells de la nau de l'església. El cos que havia d'albergar les campanes, situat al capdamunt, va ser concebut des d'una estètica tancada. Li van ser construïts quatre pilars als cantoners, que van ser units per dos cinturons de formigó. Aquesta solució, però, implicà després la construcció a l'interior del campanar d'una estructura metàl·lica, que suportava les tres campanes de la torre.</p>
Campanes	<p>El 1991, en el context de la celebració del vint-i-cinc aniversari de la fundació de la parròquia, la comunitat va dotar-se del seu primer conjunt de campanes. Fins aleshores, el campanar havia comptat amb un sistema de megafonia, que tractava de suplir la seua absència. Les tres noves campanes van ser foses a la foneria càntabra dels Hermanos Portilla, per les mans d'Abel, que de fet, deixà la seua signatura manuscrita en elles. L'empresa fonedora fou també l'encarregada de dotar-les de mecanismes de toc. El caràcter contemporani del projecte, va permetre desenvolupar en ell una experiència pionera –i única–, de resultats desiguals. Així, va experimentar-se la construcció d'unes noves truges de ferro amb el braç recte, que a diferència dels contrapesos metàl·lics que altres empreses havien vingut construït en les darreres dècades, permetien que les campanes rodaren per baix de l'eix. Dit en altres termes, en els nous contrapesos es tractà de combinar les bondats de les truges tradicionals amb els beneficis que el metall oferia. Tanmateix, l'experiència no va ser completa, ja que el contrapés està mal repartit i, com a resultat, les campanes van una mica pesades.</p> <p>Igualment es van dotar, com a experiència acústica, amb batalls de canya de fusta i bola de bronze, que tractaven de contrarrestar la sonoritat metàl·lica que les truges de ferro produïen. Aquells batalls tous van donar, però, com a resultat, un so massa tènue. Ha sigut així com, en les darreres dècades, els batalls originals han vingut substituïnt-se per altres de ferro dolç. Com a mecanismes de toc automàtic, van instal·lar-se sengles electromartells dels Portilla i motors d'impulsos, encarregats a l'empresa France Carrillons.</p>
Fotos	14
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	Les instal·lacions del campanar, com les seues campanes, es troben en bon estat de conservació.
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	

Autors de la documentació	SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Data	28-06-2016

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Magatzem parroquial	Campana (0)		1912	30	16
Sala de campanes	Santa Maria, Reina de la Pau (1)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1991	56	102
Sala de campanes	Christe Redemptor (2)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1991	68	182
Sala de campanes	San Francisco de Paula (3)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	1991	83	331

Información completa: [Parròquia de Sant Francesc de Paula - XIRIVELLA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (22-05-2025)