

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CIENFUEGOS
Municipio	CIENFUEGOS
Edificio	Catedral de la Purísima Concepción
Dirección	
Coordenadas	
Protección	
Descripción	
Campanas	El campanario cuenta con tres campanas españolas (la torre tiene ocho) que fueron fabricadas en Güemes, Santander en 1872, realizadas por el Sr. Gregorio Alonso Ortiz "fundidor armónico", esta información aparece inscrita en las piezas.
Fotos	5
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍNEZ RAMOS, David Liestter
Fecha	08-07-2022

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Casa Parroquial	Campana de la Casa Parroquial (0)		1674	28	13
Piso 3°	Campana Este (1)	ALONSO ORTIZ, GREGORIO (GÜEMES)	1872	88	395
Piso 3°	Campana Sur (2)	ALONSO ORTIZ, GREGORIO (GÜEMES)	1872	102	614
Piso 3°	Campana Norte (3)	ALONSO ORTIZ, GREGORIO (GÜEMES)	1872	107	709
Piso 3°	Campana Oeste (4)	PALLÉS, YSIDRO	1851	114	858
Piso 4°	Campana Andrea, de los cuartos menor (A)	COLLIN	1873	50	72

Piso 4°	Campana Norte Arriba (O)	ALDUNCÍN Y HERMANO (CIENFUEGOS)	1919	51	77
Piso 4°	Campana María del Carmen, de los cuartos mayor (B)	COLLIN	1873	60	125
Piso 4°	Campana Margarita, de las horas (C)	COLLIN	1873	100	579

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente En marcha Directo al eje con manivela u otro elemento
Autor	COLLIN
Empresa de mantenimiento	COLLIN
Fecha de construcción	1873
Descripción	El reloj y las tres campanas que le son anexas fueron fabricados en París por Armand & Francois Collin en 1873. Collin aparece con el reloj de la Catedral de la Asunción de Santa María y el de la Iglesia Convento Recoleta Franciscana ambos en Santiago de Chile. Este reloj se encuentra en un perfecto estado de conservación tocando las horas y los cuartos.

Información completa: [Catedral de la Purísima Concepción - CIENFUEGOS \(CIENFUEGOS\)](#)

PDF (10-06-2026)