

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	MILLARES
Edificio	Parroquia de La Transfiguración
Dirección	
Coordenadas	39.2373374 -0.7717819
Descripción	Campanario decimonónico de regular arquitectura.
Campanas	
Fotos	4
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	Mal estado de conservación, cubierta muy deficiente con problemas serios. Escalera muy sucia, último tramo muy estrecho. Bajo de la torre hay un pasadizo.
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
Fecha	19-11-1998

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	Tiple, Chiquita o menuda (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1945	43	46
Sala de campanas	La Nueva (2)	ROSES, HERMANOS	1930ca	50	72
Sala de campanas	Transfiguración, Mediana (3)		1860ca	57	107
Sala de campanas	La Gorda (4)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1945	70	199

Relojos

<u>Reloj mecánico (1)</u>	Existente En marcha
Fecha de construcción	
Descripción	Existe maquinaria mecánica del reloj en uso

Información completa: [Parroquia de La Transfiguración - MILLARES \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (14-01-2025)