


Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BENIGÀNIM
Edifici	Església del Santíssim Crist de la Sang
Direcció	
Coordenadess	
	
Descripció	Junt a la porta d'accés trobem el campanar, de planta quadrada i amb dos cossos. Està alçada amb silleria als angles i arcs de les campanes, mentre que la resta del campanar es de maçoneria. El primer cos compta amb dos trams de igual factura, dividits per dos moldures. Sobre aquest trobem el cos de les campanes, amb cinc finestres. Remata la torre una balustrada amb una veleta.
Campanes	Compta amb una campana fosa als tallers dels Hnos Roses de Silla (València). En ella no indica la data en que va ser fosa, no obstant hi ha al temple parroquial altres de similars característiques a aquesta que es van fer l'any 1940, moment en que el conjunt va ser reconstruït. Es possible que aquesta es fera amb la resta eixe mateix any.
Tocs actuals de campanes	La campana volteja mecànicament.
Conservació, manteniment	Es troba en un regular estat de conservació, especialment l'escala d'accés a la Sala de les Campanes, amb nombroses runes. L'accés per la mateixa és a més difícil per no comptar amb llum. Dos de les finestres estan quasi tapiades, segurament per motius d'acústica. Compta a més amb una coberta recent, plana i que poc té a veure amb les voltes tradicionals. Per un altra banda la campana es troba mecanitzada amb motor de vol continu, al que sols trobem una corretja, funcionant amb dificultats er tocar, i a més està instal·lada amb truja de ferro. Vist l'estat en que es troba seria recomanable iniciar la restauració de la mateixa, baixant-la del campanar per netejar-la per dins i fora i reposar la truja de fusta de perfil tradicional valencià. Finalment es deuria mecanitzar amb motor d'impulsos.
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	08-08-2014

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les Campanes	Leonor (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1940ca	41	40

Información completa: [Església del Santíssim Crist de la Sang - BENIGÀNIM \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)