

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	EUSKADI
<b>Municipio</b>	LANCIEGO/LANTZIEGO
<b>Edificio</b>	San Acisclo eta Santa Victoriaren eliza
<b>Dirección</b>	Plaza de la Iglesia Plaza, 3 01308
<b>Coordenadas</b>	42.562172297742855 -2.513034571164547
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	La iglesia de Lanciego, al igual que la mayoría de los edificios religiosos, ha ido sufriendo diferentes remodelaciones y ampliaciones a lo largo de la historia. En el siglo XVIII, hacia los años 1787 y 1790, se amplió a gran escala el tamaño del templo; se le añade una nueva cabecera y una nueva sacristía. Desde entonces el salón se convierte en una planta de cruz latina. A lo largo de los años se fueron estudiando diferentes proyectos de ampliación, así como de remodelación del campanario, cimborrio, etc. Pero ninguno de ellos se llevó a cabo, seguramente por falta de presupuesto.
<b>Campanas</b>	
<b>Fotos</b>	4
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	VALENCIA GARCIA, Asier
<b>Fecha</b>	11-08-2024

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	<a href="#">Campana de cuartos (A)</a>		1700ca		
	<a href="#">Campana de las horas (B)</a>		1700ca		
Sala de campanas	<a href="#">Esquilón (1)</a>	<a href="#">QUINTANA, CAMPANAS</a>	2007		
Sala de campanas	<a href="#">Esquilón grande (2)</a>	<a href="#">MENEZO Y BALLESTEROS</a>	1818		

Sala de campanas	<a href="#">Romana menor (3)</a>	<a href="#">ERICE, VIDAL</a>	1928ca		
Sala de campanas	<a href="#">Romana mayor (4)</a>	<a href="#">MÚRUA</a>	1970		

Información completa: [San Acisclo eta Santa Victoriaren eliza - LANCIEGO/LANTZIEGO \(EUSKADI\)](#)

PDF (26-05-2026)