

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ANDILLA
Edificio	Iglesia de Santa Paula de la Pobleta
Dirección	
Coordenadas	39.8374277 -0.8253399
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	El campanario está situado en una esquina del templo y tiene dos cuerpos. El primero es de sillería y mampostería y presenta dos niveles, separados por una moldura. En uno de los laterales está la esfera del reloj. Por su interior discurre la escalera que permite el acceso a las campanas y a media torre hay una pequeña caseta que contiene la maquinaria del reloj. El segundo cuerpo tiene cuatro vanos con arco de medio punto. Está construido con sillares de piedra toscamente labrados a excepción de los arcos que son de ladrillo. Este nivel tiene una cubierta plana sobre la cual se asienta la techumbre de teja.
Campanas	Tiene cuatro campanas. La pequeña presenta unas inscripciones incisas con el nombre de la población de Caspe y una fecha. Las dos siguientes fueron fundidas en 1948 en los talleres de Hermanos Roses de Silla y están dedicadas al Niño Jesús (la pequeña) y la Inmaculada (la mediana). La grande fue fundida en los talleres de Manuel Roses Vidal en el año 1941 y está dedicada a la titular de la iglesia.
Fotos	13
Toques actuales de campanas	La campana mayor presenta un electromazo para los toques horarios y un cable al badajo para repicarla desde los pies de la torre. Los volteos se realizan desde la sala de las campanas.
Conservación, mantenimiento	Regular estado, cubierta y escaleras. Los vanos están tapados con unas redes interiores que se pueden retirar para tocar las campanas. La maquinaria del reloj está en su ubicación original pero no funciona. Las campanas presentan instalación tradicional. La pequeña tiene una vara metálica con un pequeño cabezal de madera. Las dos siguientes tienen un yugo que combina piezas de madera con algunas de hormigón. La mayor tiene un yugo de madera de perfil tradicional valenciano nuevo.
Propuestas	Los yugos de las campanas 2 y 3 deben de conservarse en la medida de las posibilidades y si no ofrecen la seguridad debida se podrán cambiar por otros de madera de perfil idéntico. Los badajos se deberían de reforzar mediante un cable de seguridad.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	06-08-2019

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de las campanas	La pequeña (1)		1935	17	3
Sala de las campanas	Niño Jesús (2)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1948	42	43
Sala de las campanas	Inmaculada Concepción (3)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1948	50	72
Sala de las campanas	Santa Paula (4)	ROSES VIDAL, MANUEL (VALENCIA)	1941	56	102

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado Directo al eje con manivela u otro elemento
Fecha de construcción	1950ca
Descripción	La maquinaria del reloj está situada en un pequeño habitáculo en el centro de la torre y sin funcionar. Posiblemente se compró a mediados del siglo XX.

Información completa: [Iglesia de Santa Paula de la Pobleta - ANDILLA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (15-06-2026)