

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	ALAMINOS
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	
Coordenadas	40.863889 -2.724722
Protección	
Descripción	Espadaña ubicada a los pies del templo, mirando a poniente. La iglesia, junto con la espadaña, fue levantada entre 1822 y 1823 sobre un templo anterior del siglo XVI del que todavía se conserva la portada Renacentista. En el Archivo Diocesano de Sigüenza se conservan los planos de construcción de la Iglesia, donde se puede comprobar la inclusión de una pequeña sala de campanas sobre el tejado de la nave.
Campanas	Las campanas originales se salvaron en la guerra civil. En la posguerra la pequeña se refundió, en el propio pueblo según los informantes, posiblemente por Domingo QUINTANA. La grande se refundió años después y posiblemente por otro QUINTANA. Puede apreciarse en las fotografías como en la refundición la campana mayor “encogió”, posiblemente debido a la merma producida en la refundición.
Fotos	21
Toques actuales de campanas	Al suprimirse la sala de campanas y los yugos de hierro el sistema de toque tradicional se alteró considerablemente. Ambas se tocan desde el coro a través de sendas cuerdas, la pequeña atada al badajo y la grande a un cigüeñal. Actualmente los toques se han reducido a misa, al rosario y a muerto con la campana pequeña tocando lentamente cuando llega el difunto a la iglesia.
Conservación, mantenimiento	Por problemas de humedad en la bóveda del coro se decidió suprimir la sala del campanario. Su eliminación presenta numerosos inconvenientes, por un lado eliminó la posibilidad de ser tocadas a poca distancia, como tradicionalmente se hacía, bien repicadas, bien voleadas. Por otro lado, hay que reseñar que este tipo de salas tienen una finalidad acústica. Este espacio cerrado, abierto sólo por las troneras y por pequeños ventanucos actuaba como una gran caja de resonancia que mezcla el sonido y lo dirige. Su eliminación además dificulta cualquier actuación sobre las campanas por mínimo que sea. Hace veinte años que no se volean para las fiestas. La campana mayor tiene un badajo mucho más corto del que le corresponde, posiblemente perteneciente a una antigua campana.
Propuestas	
Autores de la documentación	ROMERA SOTILLO, Álvaro
Fecha	16-07-2013

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
--------------	---------	----------	---------------	------------------	------

España	Campana pequeña (1)	QUINTANA, DOMINGO	1960ca	85	233
España	Santísimo Cristo de la Misericordia (2)	QUINTANA (ALCALÁ DE HENARES)	1940ca	90	276

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - ALAMINOS \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (15-06-2026)