

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	ALOBRAS
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Fabián y San Sebastián
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	40.179321 -1.38864
<b>Protección</b>	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
<b>Descripción</b>	Al alto coro -y al campanario- se accede por una puerta bajo el coro situada al lado el evangelio. El coro, iluminado por una ventada cuadrangular encristalada abierta en el muro occidental, es un espacio amplio en el que destaca la baranda de hierro con grueso pasamano de madera, poseía también una sillería, actualmente desaparecida. Desde el alto coro puede admirarse una estupenda vista de la nave, y las capillas laterales. La misma escalera continúa hasta el piso de campanas, se trata de una escalera de yeso tipo castellano, con atoches de madera en algunos tramos. La parte superior es más estrecha, y oscura. Al piso de campanas se accede por una puertita de madera en regular estado. Posee dos campanas, una grande en el hueco que mira a poniente, vaciada en 1769, con epigrafía y cruz, y otra pequeña, tipo "campanico", en el hueco septentrional bajo el título de "san Roque", fechada en 1787. Desde los distintos vanos se observan estupendas vistas del caserío, con la excepción del oriental, parcialmente cegado. Las palomas siguen siendo el problema principal de los campanarios; para protegerlos hay que colocar por dentro de los vanos tela metálica u otro elemento similar que impida su acceso a las aves; de lo contrario se llenan de palomina, con los peligros que conlleva.
<b>Campanas</b>	Tiene un conjunto de dos campanas, aunque antes de la Guerra Civil debió de contar con al menos dos mayores. El Campanico data del año 1787, está dedicado a San Roque y es de autor desconocido. La campana grande también es de autor desconocido y está dedicada a Santa María. Data del año 1769.
<b>Fotos</b>	9
<b>Toques actuales de campanas</b>	La campana mayor se repica manualmente desde los pies de la torre por medio de un cable al badajo y la bandean en fiestas.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El estado de conservación de la torre es bueno. La campana pequeña está colgada del brazo del yugo de otra campana que debió de perderse en la Guerra Civil y tiene un badajo atado. La mayor está instalada en otro vano con yugo de hierro de la fundición Manclús, badajo atado y con una cuerda que llega hasta los pies de la torre. Presenta una pequeña tarima que permite acceder más fácilmente a la campana.
<b>Propuestas</b>	Por un lado, en el caso del Campanico sería conveniente dotarlo con un yugo nuevo de madera de perfil tradicional local o tomando como modelo los perfiles de otras localidades cercanas. Se podría mecanizar con motor de bandeo por impulsos. Este procedimiento se debería de seguir para la campana mayor, que podría mecanizarse con motor de impulsos y electromazo monofásico, aunque se recomienda preservar el toque manual.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	03-11-2019

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	<a href="#">Campanico (1)</a>		1787	33	21
Sala de campanas	<a href="#">Santa María (2)</a>		1769	94	481

Información completa: [Parroquia de San Fabián y San Sebastián - ALOBRAS \(ARAGÓN\)](#)

PDF (12-06-2026)