

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	ZAMORA
<b>Edificio</b>	Iglesia de San Antolín
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	41.505544 -5.747211
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	De su exterior destaca su espadaña, de estilo clasicista, que fue levantada por los canteros Juan de Rubayo y Juan Fernández en 1596. Su porche es mucho más actual, de 1998, conforme a proyecto de Lucas del Teso, para sustituir al antiguo y cobijar su única portada de estilo gótico. WIKIPEDIA (25-04-2018)
<b>Campanas</b>	
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	<a href="#">Esquila, Peregrina (1)</a>	<a href="#">CABRILLO MAYOR, JOSÉ</a>	1949	62	138
Espadaña	<a href="#">Esquila, Concha (2)</a>	<a href="#">CABRILLO MAYOR, JOSÉ</a>	1949	68	182

Información completa: [Iglesia de San Antolín - ZAMORA \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (31-05-2026)