

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	VILANOVA D'ALCOLEA
Edifici	Ermita del Calvari
Direcció	
Coordenadess	
	
Descripció	Espadanya que corona la façana
Campanes	
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	
Data	

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Espadanya	Campaneta			45	53

Información completa: [Ermita del Calvari - VILANOVA D'ALCOLEA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)