


Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ENGUERA
Edificio	Parroquia de San Miguel Arcángel
Dirección	
Coordenadass	38.9784107 -0.68711
	
Descripción	<p>Torre campanario que se alza junto a la fachada principal, de planta cuadrada, de 6 metros de lado. El primer cuerpo llega hasta el reloj, el segundo a las campanas y el tercero hasta la base de la espadaña; aquí termina el prisma rectangular y comienza la torreta compuesta por un cuerpo central y cuatro graciosos arcos articulados sobre la balaustrada, a partir de la cual se levanta el cupulín, antes de piedra, ahora de zinc. La escalera de caracol consta de 112 peldaños, Se comenzó a construir antes de 1623 pues en esta fecha se instaló en ella el primer reloj de campanas que existió en la villa; la cúpula de la torre fue construida por Fillol en 1737. El 23 de marzo de 1748, año del terremoto, se derrumbó la cúpula y el campanario; el 7 de abril se comenzó la reparación, que concluyó el 7 de septiembre de 1750 con la colocación de una cúpula de piedra.</p>
Campanas	
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	Necesitado de restauración, sobretodo en su cubierta
Protección	<p>El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.</p>
Propuestas	
Autores de la documentación	SANCHIS TÁRREGA, Felipe

Fecha	22-04-2017
--------------	------------

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Maria del Rosario, refundida	ROSES E HIJOS, VICENTE	1894	90	422

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sacristía	Campana de salida de misa			35	25
Sala de campanas	San Vicente Ferrer (1)	ROSES E HIJOS, VICENTE	1892	45	53
Sala de campanas	San José (2)		1799	60	125
Sala de campanas	Maria del Rosario (3)	BARBERÍ	2000	90	422
Sala de campanas	San Miguel (4)		1799	105	670
Sala de campanas	Micaela, la gorda (5)	ROSES, JAIME; ROSES VICENTE	1857	130	1272
Tercer cuerpo	De horas (B)		1773	90	422
Terraza	Timbre de cuartos (A)				

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente En marcha
Autor	HOËFLER, MARIANO

Empresa de mantenimiento	HOËFLER, MARIANO
Fecha de construcción	1879
Descripción	Existe maquinaria mecánica de reloj en uso, cuidado y en excelente estado. Tiene una placa que dice "M. HOEFLER / 1879 / MADRID"

Información completa: [Parroquia de San Miguel Arcángel - ENGUERA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)