

<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	CAMPILLO DE ARAGÓN
<b>Inmueble</b>	Ermita de Santa Lucía
<b>Dirección</b>	
<b>Ubicación</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Campana grande (2)</b>
<b>Medidas</b>	Diámetro 52 cm   Borde cm   Altura cm   Peso aproximado 81 kg
<b>Autor campana</b>	COLINAS, LOS (SIGÜENZA)
<b>Año fundición</b>	1927
	
<b>Inscripciones, decoraciones</b>	<p>La campana se ha documentado incompletamente a causa de la reja que impide que las aves entren en la torre. Su inscripción completa, parcialmente, la otra campana:  No obstante, ayudándonos con la otra campana, proponemos que la inscripción dice, hasta su completa verificación, COLINA ME FUNDIO EN SIGUENZA SIENDO PARROCO D. ATILANO SANTOS Y ALCALDE D. FELIPE GOTOR AÑO 1927  Se da la circunstancia que los autores de la campana, la familia COLINA, ponía letras industriales, de escaso relieve, lo que dificulta aún más su lectura.</p>
<b>Toques actuales</b>	No se utiliza
<b>Conservación</b>	<p>La campana tiene el badajo tirado por la sala. El eje izquierdo está desplazado, fuera de su lugar.  Han puesto una potente reja tras la campana, inaccesible sin herramientas, que impide tanto su movimiento como su conservación.</p>
<b>Protección</b>	<p>Protección genérica al encontrarse en un inmueble protegido (Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés).  En consecuencia cualquier actuación sobre la campana, sus instalaciones y sus toques debe ser autorizada por el Gobierno de Aragón en aquello que es su competencia.</p>

<p><b>Propuestas</b></p>	<p>Para proteger la campana y su yugo (tan valioso o más que el propio bronce) proponemos ubicar las dos campanas en una estructura interior, incluso sobre dos viguetas metálicas, de modo que queden al centro de la torre, pudiendo bandear ambas chocar la una con la otra. Proponemos mantener el bandeo manual, mediante la sogu unida al cigüeñal, y tocadas desde el principio de la escalera.</p> <p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original. El yugo de madera debe ser restaurado, conservando en la medida de lo posible todas las partes originales incluidos los herrajes, sustituyendo los cojinetes por rodamientos autocentrados, así como aquellos elementos que exija la seguridad. No obstante las partes sustituidas serán iguales a las originales.</p>
<p><b>Autores del registro</b></p>	
<p><b>Fecha del registro</b></p>	

Información completa: [Campana grande \(2\) Ermita de Santa Lucía - CAMPILLO DE ARAGÓN](#)