

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	BENIARRÉS
Inmueble	Ermita Sant Crist dels Afligits
Dirección	
Coordenadas	38.8219572 -0.3750458
	
Descripción	
Campanas y esquilas	
Toques actuales	Vols i repics exclusivament manuals.
Conservación	El campanar es troba en un excel·lent estat de conservació tant a l'interior com a l'exterior. Potser l'únic aspecte a destacar és la dificultat per tocar la campana menor produïda per la boca de l'escala, que hauria de ser tapada amb una trapa. El sòl de la sala de campanes a més, ha sigut alçat en dos nivells segurament per facilitar el toc manual de les campanes per estar més pròximes (a pesar de que així també disminueix la seguretat dels campaners).
Protección	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propuestas	
Autores del registro	SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha del registro	03-05-2013

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
campanar	Divina Aurora (1)	EIJSBOUTS	2003	55	96
campanar	Santa Teresa (2)	EIJSBOUTS	2003	66	166
campanar	Amparo Micaela (3)	ROSES E HIJOS, VICENTE	1892	83	331

Información completa: [Ermita Sant Crist dels Afligits - BENIARRÉS \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)