

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	CATALUNYA
Municipio	BEUDA
Inmueble	Parròquia de Santa Maria de Segueró
Dirección	
Coordenadas	42.24173 2.7484
	
Descripción	<p>Altitud: 320 metres.</p> <p>Església romànica del segle XI i modificada en època barroca. Consta d'una nau de quatre trams amb voltes de llunetes sobre arcs torals resultat d'haver-se sobrealçat al segle XV i amb posterioritat. Està capçada per un absis semicircular romànic lleugerament ultrapassat; conserva en part un fris d'arcs cecs sota l'antiga cornisa romànica amb unes petites espitlleres a l'interior de cadascun, i un segon fris de dents de serra al damunt. El seu mur romànic té paraments de carreus mitjans ben escairats i disposats en filades uniformes de pedra marronosa clara; la part superior del segle XV és de paredat i avui presenta un arrebossat en no massa bon estat. El frontis té un portal rectangular recobert d'arcades de mig punt en degradació i amb el timpà nu; al damunt hi apareix un òcul i una barbacana pròpia d'un moment en què fou lloc fortificat; està coronat pel campanar d'espadanya.</p> <p>Guarda una imatge policromada d'alabastre de Beuda de la Mare de Déu; és gòtica del segle XIV; la representa en posició asseguda i amb la imatge del Nen a la falda. S'hi conserven també imatges de les Ànimes pintades a principis del segle XIX per l'artista d'Olot Joan Carles Panyó i Figaró (1755-1840) nascut a Mataró.</p> <p>Campanar d'espadanya tancat modernament pels quatre costats; avui té planta rectangular (6'00 x 5'37 m) i està cobert per una teulada a dos vents sota de la qual queden grans obertures rectangulars en alguns costats i en altres per finestres d'arc de mig punt. Els seus murs són de carreus matussers.</p> <p>Situació: sobre els peus de la nau com una prolongació de la façana principal encarada a ponent.</p> <p>Alçada: 12'60 metres.</p>
Campanas y esquilas	

Toques actuales	
Conservación	
Protección	Bé cultural d'interès local Identificador: IPA-9923
Propuestas	
Autores del registro	DALMAU i ARGEMIR, Delfí
Fecha del registro	00-11-2000

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Sala de campanes	Campana 1		1853	30.2	16
Sala de campanes	Dolors	BARBERÍ	1956	58.3	115

Información completa: [Parròquia de Santa Maria de Segueró - BEUDA \(CATALUNYA\)](#)