

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	ALHAURÍN EL GRANDE
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Campana (3)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 72 Borde 8 Altura del bronce 56 Peso Peso aproximado (en kilos) 216 kg
Fundidor	
Año fundición	
	
Descripción	La campana resulta inaccesible por la colocación de la reja en la parte interna de la ventana. Tiene una marca de la fábrica que queda a la parte externa, por lo que no se ha podido documentar. Es de destacar que el badajo se encuentra unido al asa badajera sólo por uno de los extremos del ancla, por lo que queda en una situación precaria, siendo imprescindible que sea sujeto de manera eficaz y se le añada un cable de seguridad
Toques	
Conservación, mantenimiento	La campana está muy sucia debido a la colocación de la reja en la parte interna de la ventana, que provoca que las aves se posen en la viga y llenen de excrementos la parte de la campana que da a la sala.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Ficha completa de la campana: [Campana \(3\) Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación - ALHAURÍN EL GRANDE](#)