

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	CARRIZOSA
Edificio	Santuario del Salido
Dirección	
Localización	Espadaña
Nombre	Nuestra señora del Salido
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce Peso kg
Fundidor	ROSES ATZENETA
Año fundición	1968
	
Descripción	
Toques	Repiques con el badajo
Conservación, mantenimiento	La campana se dejó de voltear en el año 2000 debido a que estaba suelta. Mal estado de conservación
Protección	
Propuestas	Poner un yugo de la región a la campana
Autores de la documentación	PASTOR VILLAMAYOR, Adrián
Fecha	14-08-2023

Ficha completa de la campana: [Nuestra señora del Salido Santuario del Salido - CARRIZOSA](#)