

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ORIHUELA
Edificio	Ermita del Sagrado Corazón de Jesús - Barrio del Sagrado Corazón
Dirección	
Coordenadass	38.07319 -0.93779
	
Descripción	La ermita está rematada por un frontón escalonado en en centro del cual se sitúa la espadaña. Esta consta de un único vano de forma rectangular y una sencilla cruz a modo de remate.
Campanas	Tiene una campana de autor y año desconocidos, pero posiblemente fundida a mediados del siglo XX. Presenta una cruz y una imagen del Sagrado Corazón de Jesús.
Toques actuales de campanas	Volteo manual de la campana por medio de una cadena unida al cigüeñal.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la espadaña es bueno y está pintada de blanco. El de la campana es igualmente bueno. Tiene un yugo de madera de perfil tradicional y cigüeñal con cadena para voltearla manualmente desde el interior de la ermita. Tiene un badajo atado.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana es tradicional y debe de conservarse. Exclusivamente se deberá de cambiar el yugo si este no asegura la estabilidad del conjunto. Se recomienda conservar el uso manual de la campana.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	04-07-2019

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadanya	Campana (1)		1950ca	30	16

Información completa: [Ermita del Sagrado Corazón de Jesús - Barrio del Sagrado Corazón - ORIHUELA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)