

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	LLOMBAI
Edifici	Ajuntament
Direcció	
Coordenadess	39.2824012 -0.5725009
	
Descripció	
Campanes	
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	LLOP i BAYO, Francesc
Data	21-01-2003

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Espadanya	Campana del rellotge (A)		1770	47	60

Rellotges

Rellotge mecànic (1)	Existent En marxa
Data de construcció	

Descripció

El rellotge es troba en extraordinàries condicions de conservació, tot i que té alguns problemes de funcionament, especialment en el toc irregular de les hores (sovint pega un sol cop a les dotze). No obstant és del major interès, i ha de seguir funcionant de manera manual.

Información completa: [Ajuntament - LLOMBAI \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)