

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	OAXACA
Municipio	OAXACA DE JUÁREZ
Edificio	Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	
Coordenadass	17.061518 -96.725093
	
Descripción	La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de Oaxaca, México, es la sede de la Arquidiócesis de Antequera. Su construcción fue iniciada en 1535, siendo consagrado el templo el 12 de julio de 1733. Está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. La catedral empezó a actuar como tal en 1640. A finales del siglo XVII se agregan las capillas laterales, así como las bóvedas de las naves. En 1724, Miguel de Sanabria, a quien se le encomiendan las obras inició la construcción de otro edificio que fue terminado en 1733, ya que el anterior fue afectado por los temblores, tan comunes en la zona. Motivo por el cual el edificio, al igual que otros templos en la ciudad es de pesadas dimensiones. Finalmente, en 1740 se inició la última construcción; se le pusieron cancelles traídos de Europa y candiles florentinos. Doce años después la portada principal fue concluida. En el siglo XIX no se realizaron remodelaciones o construcciones importantes, salvo la sustitución del remate de la fachada principal por una torre con campanario, por el año de 1890. Las torres del templo no son las originales, pues éstas fueron derribadas en 1931 por un terremoto. En la parte sur hay un reloj donado a Oaxaca por el rey Fernando VII. WIKIPEDIA (07-06-2018)
Campanas	En la actualidad hay diez campanas: tres en la torre norte, de uso diario, y siete en la torre sur, de las que corresponden tres al reloj (una de ellas rota) y cuatro para el uso litúrgico, aunque es muy probable que la campana de las horas, la mayor de la catedral, también participe de los toques extraordinarios. Existen así mismo un par de espadañas metálicas sobre las cubiertas del conjunto de edificios del templo, actualmente sin campana de señales.
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	

Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc / EQUIPO AZUL
Fecha	07-05-2019

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Torre Norte	Campana (8)	SÁNCHEZ, ANDRÉS	1912	103	633
Torre Norte	Refugio de pecadores,(9)	PÉREZ	1865	118	951
Torre Norte	Campana Principal o Mayor (10)	SÁNCHEZ, ANDRÉS	1909	140	1589
Torre Sur	Campana (1)		1892	44	49
Torre Sur	Campana (2)		1950	50	72
Torre Sur	Campana (4)	TAYLOR, JOHN & CO	1892	65	159
Torre Sur	San Expedito, Esquila (3)	MACEDA, GONZALO; MACEDA, MANUEL	1895	68	182
Torre Sur	Campana del reloj (5)		1750ca	80.5	302
Torre Sur	Corazón de Jesús, Campana (6)	MACEDA, GONZALO; MACEDA, MANUEL	1897	91	436
Torre Sur	San Pablo, Campana del reloj (7)		1736	144	1729

Reloj

Reloj mecánico (1)	Existente Parado
Fecha de construcción	

Descripción	Según tradición en 1752 es colocado por un tal señor Maldonado en la torre sur un reloj donado por el rey de España Fernando VI. Este reloj, fabricado en Londres, Inglaterra, procedía de la Catedral de Valencia. En realidad es una maquinaria del siglo XIX, en perfecto estado de uso, incluso con las tres pesas remontadas, aunque las transmisiones de los cuartos y las medias están inoperativas. Pudimos comprobar, durante unos minutos, su perfecto funcionamiento. En cualquier caso sería recomendable, hasta su restauración, que se descarguen las pesas de modo que los ejes correspondientes no queden viciados por la posición. Igualmente y a corto plazo sería conveniente reparar la puerta rota de acceso a la sala para preservar la limpieza de la maquinaria en la medida de lo posible. La ubicación del reloj, en la torre sur, sería poco habitual, ya que en ésta se suele colocar el o los cuadrantes solares o relojes de sol, ya que el sur es el momento central de la jornada, mientras que el sol nunca pasa por el norte.
---------------------------	---

Información completa: [Catedral de Nuestra Señora de la Asunción - OAXACA DE JUÁREZ \(OAXACA\)](#)