

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	CANTAVIEJA
Edificio	Ermita de San Blas
Dirección	
Coordenadass	40.517701 -0.4214972
	
Descripción	La Ermita de San Blas dispone de una espadaña, levantada sobre la puerta de acceso al templo. Está construida con sillares de piedra y dispone de dos vanos con arco de medio punto. Cuenta con cornisa y tres pináculos como remate.
Campanas	Dispone de una campana, fundida en el año 1985 en los talleres de la fundición de Salvador Manclús del Grau de Valencia. Se trata de una campana característicamente industrial y de fabricación seriada, fundida antes de ser encargada para el pueblo. Por este motivo las inscripciones se realizaron mediante la incisión en la superficie del bronce.
Toques actuales de campanas	La campana se bandea mediante el cigüenal desde el interior de la ermita.
Conservación, mantenimiento	La espadaña se encuentra en buen estado de conservación. Por contra la campana se encuentra en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos del campanario. Dispone de yugo de hierro, oxidado, y un cigüenal para bandear. Dispone de badajo atado.
Protección	Protección BIC declarado.
Propuestas	Visto el estado de conservación de la campana proponemos el cambio del yugo actual de hierro por otro de madera. Este debe seguir el perfil tradicional local. En caso de ser mecanizada se debería instalar un motor de bandeo por impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	19-09-2015

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
--------------	---------	----------	---------------	------------------	------

España	San Blas (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1985	40	37
--------	------------------------------	-----------------------------------	------	----	----

Información completa: [Ermita de San Blas - CANTAVIEJA \(ARAGÓN\)](#)