

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	ALMUDÉVAR / ALMUDÉBAR
Edificio	Ermita de Santo Domingo
Dirección	
Coordenadass	42.037748 -0.541106
	
Descripción	<p>Construcción en cuya fábrica, debido a sucesivas remodelaciones, se empleó sillería, sillarejo, tapial y, sobre todo, mampuesto.</p> <p>Fue edificio de nave de 3 tramos separados por arcos diafragma apuntados, construidos en ladrillo.</p> <p>La cubierta está hundida. A los pies hubo coro alto. El interior del recinto estuvo rodeado por un banco de albañilería.</p> <p>La entrada estuvo también a los pies, siendo imposible averiguar su estructura. Una puerta de arco de medio punto, cegada, queda en el muro de los pies.</p> <p>Datación e historia del bien CONSTRUCCIÓN Edad Media-S. XII Románico REFORMAS Edad Moderna-S. XVII y Edad Moderna-S. XVIII Remodelaciones</p> <p>http://www.sipca.es/censo/1-INM-HUE-006-021-014/Ermita/de/Santo/Domingo.html#.WVuYnU0UmxA SIPCA GOBIERNO DE ARAGÓN</p>
Campanas	
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Ermita de Santo Domingo - ALMUDÉVAR / ALMUDÉBAR \(ARAGÓN\)](#)