

RESTAURACIÓ DE LES CAMPANES



T 79

SAN MIGUEL ARAÑUEL (CASTELLÓ)

**2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA
46470 CATARROJA (VALENCIA)
TEL.: 96 126 91 91**



C 899

**CAMPANA Nº 1
"MARÍA"**

**350 MM DIÁMETRO DE BOCA
24 KG DE PESO APROX.**

**AÑO DE FUNDICIÓN: 1735
FUNDIDOR: DESCONOCIDO**

**CAMPANA CON YUGO DE
MADERA PARA RESTAURAR**

**CON ASA REPARADA, NO ES LA
DE FUNDICIÓN ORIGINAL**


C 900

**CAMPANA Nº 2
"MARÍA DE LOS DOLORES"
480 MM DIÁMETRO
64 KG PESO APROX.
AÑO DE FUNDICIÓN: 1843
FUNDIDOR: D. GASULL**

**CON ASA Y BADAJERA REPARADAS,
NO SON LAS ORIGINALES**



c 901




**CAMPANA N° 3
"SAN MIGUEL"
850 MM DIÁMETRO DE BOCA
355 KG DE PESO APROX.
AÑO DE FUNDICIÓN: 1830
FUNDIDOR: VENANCIO
BLASCO**

CONSERVACIÓN:
RASADA

CAMPANA CON YUGO DE MADERA. PRESENTA UNA GRAN GRIETA EN EL BRAZO DEL CENTRO HACIA LA DERECHA QUE A PRIMERA VISTA NO OFRECE SEGURIDAD

SE HA PROPUESTO YUGO NUEVO, NO OBSTANTE, EN EL MOMENTO DE BAJAR ESTA CAMPANA Y CUANDO SE DESMONTE, SI SE DETERMINA QUE EL YUGO TIENE RESTAURACIÓN, SE EFECTUARÁ LA RESTAURACIÓN Y SE REPERCUTIRÁ A LA BAJA EN EL PRESUPUESTO EN CONSECUENCIA.



**CAMPANA N° 3
DETALLE DE LA RAJADURA QUE EN ALGÚN MOMENTO
INTENTARON ARREGLAR SOLDANDO PLOMO SIN RESULTADOS
POSITIVOS.**