


CALENDARIO 2013



2001
**TECNICA Y
ARTESANIA**

Camí de L'Alquerieta, nº23 • Pol. Ind.
46470 MASSANASSA (Valencia)
Telf. y Fax: 961 252 222
E-mail: 2001tya@2001tya.com
Web: www.2001tya.com



Foto: Catedral de Ciudad Rodrigo
Restauración de campanas y Protección anti-aves

Foto Portada: Catedral de Ciudad Rodrigo

ENERO '13

L M X J V S D

1

Año nuevo

2

Emma

3

Genoveva

4

Ángela

5

Amelia

6

Día de Reyes

7

Raimundo

8

Máximo

9

Julián

10

Nicanor

11

Hortensia

12

Alfredo

13

Hilario

14

Juan de Ribera

15

Mauro

16

Marcelo

17

Antonio Abad

18

Prisca

19

Mario

20

Sebastián

21

Inés

22

Vicente Mártir

23

Ildefonso

24

Ntra. Sra. Paz

25

Elvira

26

Paula

27

Dacio

28

Tomás Aquino

29

Pedro Nolasco

30

Martina

31

Marcela

DICIEMBRE '12

L M X J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

2001
TECNICA Y
ARTESANIA

FEBRERO '13

L M X J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28



Foto: Carpesa - Valencia
Restauración Campanas

FEBRERO '13

L M X J V S D

1

Raúl

2

Purificación

3

Óscar-Blas

4

Andrés

5

Águeda

6

Silvano

7

Moisés

8

Paulo

9

Abelardo

10

Arnaldo

11

N. S. Lourdes

12

Eulalia

13

Miércoles de ceniza

14

Valentín

15

Faustino

16

Elías

17

Rómulo

18

Simeón

19

Gaspar

20

Amada

21

Severiano

22

Leonor

23

Policarpo

24

Modesto

25

Cesáreo

26

Néstor

27

Gabriel

28

Román

ENERO '13

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

2001
TECNICA y
ARTESANIA

MARZO '13

L M X J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31



Foto: Iglesia de Las Salinas - Cabo de Gata
Restauración Campanas

MARZO '13

L M X J V S D

					1 Rosendo	2 Lucio	3 Marino
4 Casimiro	5 N. S. África	6 Olegario	7 Perpétua	8 Juan de Dios	9 Francisca R.	10 Dionisio	
11 Ramiro	12 Maximiliano	13 Rodrigo	14 Matilde	15 Luisa	16 Natalia	17 Patricio	
18 Salvador H.	19 José	20 Claudia	21 Fabiola	22 Bienvenido	23 Rebeca	24 Domingo Ramos	
25 Anunciación	26 Braulio	27 Alejandro	28 Jueves Santo	29 Viernes Santo	30 Régulo	31 Domingo Pascua	

FEBRERO '13

L	M	X	J	V	S	D
					1	2 3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

2001
TECNICA Y
ARTESANIA

ABRIL '13

L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					



Foto: Foios - Valencia
Restauración Campanas

ABRIL '13

L M X J V S D

1 Lunes de Pascua	2 Francisco de Paula	3 Ricardo	4 Noemi	5 Emilia	6 Celestino	7 Nra. Sra. Caridad
8 S. Vicente Ferrer	9 Casilda	10 Ezequiel	11 Estanislao	12 Liduvina	13 Hernenegildo	14 Justino
15 Anastasia	16 Bernarda	17 Roberto	18 Perfecto	19 Rufo	20 Teodoro	21 Anselmo
22 Cayo	23 Jorge	24 Honorio	25 Marcos	26 Marcelino	27 N.S. Montserrat	28 Valeria
29 Catalina Siena	30 Pio V					

MARZO '13

L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31




MAYO '13


L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

ESPECIALIZACIÓN

CARILLONES



PROTECCIÓN
CONTRA PALOMAS



INSTALACIÓN DE
PARARRAYOS



ESTRUTURAS PARA ALOJAMIENTO
DE CAMPANAS




RECUPERACIÓN ACÚSTICA DE BRONCES

La limpieza de los bronce, por dentro y por fuera, no se realiza por motivos estéticos, sino porque de esta manera las antiguas campanas recuperan su timbre original. La suciedad acumulada con el paso de los años y en muchos casos por el paso de los siglos, hace capas en el cuerpo del bronce, por lo tanto la eliminación de esta suciedad lo renueva totalmente para que su sonido sea limpio, puro y el original.



Ayora (Valencia)

SOLDADURA Y RENOVACIÓN CIRCULAR DE CAMPANAS HISTÓRICAS ROTAS



Salillas (Huesca)

La restauración por soldadura de campanas, es el mejor procedimiento para la total recuperación acústica de la campana afectada e inclusive de todo el conjunto al que pertenece.

Este procedimiento, sobradamente garantizado y experimentado que se lleva realizando más de 85 años, debería alejarnos de la fácil solución de introducir campanas nuevas dejando las históricas como inservibles, ya que las campanas se hicieron para ser escuchadas, y el mejor lugar para su conservación es en el campanario en uso.

Ventajas de la soldadura de campanas:

- La campana no pierde su valor histórico-artístico porque no se funde.
- Suena exactamente igual que antes de romperse.
- El procedimiento tiene todas las garantías. La misma que una campana nueva.
- Es una auténtica restauración ya que no pasa por la refundición o sustitución donde la campana nueva suena distinta.
- Los toques tradicionales no cambian




Foto: Salillas - Huesca
Restauración Campanas

MAYO '13

L M X J V S D

1 Día Trabajo 2 Raquel 3 Felipe 4 Florián 5 Eulogio

6 Judith 7 Augusto 8 Acacio 9 Gregorio 10 Juan de Ávila 11 Juana de Arco 12 Ascensión

13 Nra. Sra. Fátima 14 Matías Apóstol 15 Isidro Labrador 16 Máxima 17 Pascual Bailón 18 Alejandra 19 Pentecostés

20 Bernardino 21 Gisela 22 Rita de Casia 23 Basileo 24 Susana 25 Gregorio VII 26 Felipe Neri

27 Julio 28 Emilio 29 Félix 30 Corpus Christi 31 Petronila

ABRIL '13

L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

201
TECNICA y
ARTESANIA

JUNIO '13

L	M	X	J	V	S	D
						1 2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30



Foto: San Adrián - Navarra
Restauración Campanas

JUNIO '13

L M X J V S D

1 Laura
2 Pedro

3 Isaac
4 Ruth
5 Igor
6 Norberto
7 Jeremías
8 Diana
9 Efrén

10 Crispulo
11 Bernabé
12 Onofre
13 Antonio
14 Eliseo
15 Micaela
16 Aureliano

17 Ismael
18 Marina
19 Aurora
20 Elia
21 Luís
22 Inocencio V
23 Jacob

24 Juan Bautista
25 Guillermo
26 José M^o Escrivá
27 Alicia
28 Ireneo
29 S. Pedro y S. Pablo
30 Marcial

MAYO '13

L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

2001
TECNICA Y
ARTESANIA

JULIO '13

L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				



Foto: Cervera del Maestre - Castellón
Restauración Campanas y Campana Nueva

JULIO '13

L M X J V S D

1 N. S. Luz	2 Vidal	3 Amable	4 Isabel Portugal	5 Aroa	6 Isaias	7 Fermín
8 Priscila	9 Verónica	10 Cristóbal	11 Olga	12 Jasón	13 Enrique	14 Camilo de Lelis
15 Julia	16 N. S. Carmen	17 Alejo	18 Federico	19 Áurea	20 Margarita	21 Daniel
22 M ^a Magdalena	23 Zaida	24 Cristina	25 Santiago	26 Joaquín y Ana	27 Constantino	28 Nazario
29 Marta	30 Abdón y Senén	31 Ignacio				

JUNIO '13

L	M	X	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

2001
TECNICA y
ARTESANIA

AGOSTO '13

L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	




Foto: Paiporta - Valencia
Restauración Campanas

AGOSTO '13

L M X J V S D

			1 Rubén	2 N. S. Ángeles	3 Lidia	4 Violeta
5 N. S. Nieves	6 Justo y Pastor	7 Alberto Sicilia	8 Domingo Guzmán	9 Román	10 Lorenzo	11 Clara
12 Hilaria	13 Hipólito	14 Virginia	15 Asunción Virgen	16 Roque Montpellier	17 Jacinto	18 Elena
19 Luis	20 Samuel	21 Fidel	22 Timoteo	23 Rosa de Lima	24 Bartolomé	25 José de Calasanz
26 Teresa de Jornet	27 Mónica	28 Agustín	29 Adolfo	30 Ingrid	31 Ramón Nonato	

JULIO '13


L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

2001
TECNICA Y
ARTESANIA

SEPTIEMBRE '13

L	M	X	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

PARTICIPACIÓN EN FERIAS



BIENAL AR&PA

Inauguración de la Feria del Arte y Restauración del Patrimonio Artístico Ar&Pa con un concierto de las campanas recién restauradas de la Catedral de Ciudad Rodrigo [Salamanca]. Presenciaron el concierto las autoridades locales y autonómicas junto con Su Majestad Doña Sofía.

DIKÉ

I Salón Internacional de Patrimonio, Bienes e Itinerarios Religiosos. Visita del Arzobispo de Valencia Mn. D. Carlos Osoro al stand de 2001 Técnica y Artesanía, S.L.



DIFUSIÓN DE LA RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO





Foto: Les - Val d'Aran - Cataluña
Restauración Reloj

SEPTIEMBRE '13

L M X J V S D

1

Arturo

2

Raquel

3

Dorotea

4

Rosalía Palermo

5

Sancho

6

Eleuterio

7

Regina

8

Gracia

9

N. S. Aránzazu

10

Job

11

Prato

12

Dulce nombre M^o

13

Amado

14

Exaltación Cruz

15

Emilio

16

Rogelio

17

Paloma

18

Sofía

19

Jenaro

20

Imelda

21

Mateo

22

Mauricio

23

Tecla

24

N. S. Merced

25

N. S. Fuensanta

26

Damián

27

Vicente de Paúl

28

Simón Rojas

29

Santos Arcángeles

30

Jerónimo

AGOSTO '13

L M X J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

2011
TECNICA Y
ARTESANIA

OCTUBRE '13

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31



Foto: Mancor de la Vall - Mallorca - Baleares
Restauración Campanas, estructura y protección anti-aves

OCTUBRE '13

L M X J V S D

1 Remigio 2 Ángeles Custodios 3 Gerardo 4 Francisco Asís 5 Froilán 6 Bruno

7 N. S. Rosario 8 Sergio 9 Abraham 10 Teresa 11 N.S. Begoña 12 Día Hispanidad 13 Eduardo

14 Evaristo 15 Teresa Jesús 16 Beltrán 17 Víctor 18 Lucas 19 Rosina 20 Irene

21 Úrsula 22 Heraclio 23 Ignacio 24 Dunia 25 Crispín 26 Luciano 27 Sabina

28 Judas Tadeo 29 Narciso 30 Claudio 31 Alonso

SEPTIEMBRE '13

L M X J V S D
 1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23
 24 25 26 27 28 29
 30



NOVIEMBRE '13

L M X J V S D
 1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30



Foto: La Vila Joiosa - Alicante
Campanas Nuevas

NOVIEMBRE '13

L M X J V S D

				1 Todos Santos	2 Fieles Difuntos	3 Silvia
4 Carlos Borromeo	5 Zacarías	6 Beatriz	7 Ernesto	8 Victorino	9 N. S. Almudena	10 Noé
11 Feliciano	12 Renato	13 Leandro	14 Clemente	15 Eugenio	16 Edmundo	17 Zaqueo
18 Aurelio	19 Fausto	20 Octavio	21 Presentación	22 Cecilia	23 Lucrecia	24 Flora
25 Gonzalo	26 Conrado	27 N. S. Milagros	28 Jaime Marchía	29 Demetrio	30 Andrés	

OCTUBRE '13

L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

2001
TECNICA Y
ARTESANIA

DICIEMBRE '13

L	M	X	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					



Foto: Reial - Valencia
Restauración Campanas

DICIEMBRE '13

L M X J V S D

						1 Eloy
2 Paulina	3 Sofonías	4 Bárbara	5 Elisa	6 Día Constitución	7 Ambrosio	8 Inmaculada
9 Leocadia	10 N. S. Loreto	11 Dámaso	12 N.S. Guadalupe	13 Lucía	14 Isidoro	15 Cándido
16 Adelaida	17 Lázaro	18 Esperanza	19 Eva	20 Macario	21 Yolanda	22 Estefanía
23 Victoria	24 Adela	25 Natividad	26 Esteban	27 Godofredo	28 Santos Inocentes	29 David Rey
30 Raúl	31 Silvestre					

NOVIEMBRE '13

L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

2001
TECNICA Y
ARTESANIA

ENERO '14

L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	





Foto: Moncada - Valencia
San José - Restauración Campanas, reloj e instalación pararrayos

GRANDES PROYECTOS



Catedral de Burgo de Osma

Catedral de Ciudad Rodrigo



Catedral de Huesca

Catedral de Pamplona



Catedral de Tudela



TRABAJOS Y SERVICIOS

FUNDICIÓN DE CAMPANAS

SOLDADURA DE CAMPANAS

YUGOS DE MADERA

RESTAURACIÓN DE YUGOS DE MADERA

ESTRUCTURAS PARA ALOJAMIENTO DE CAMPANAS

ELECTROMARTILLOS

MOTORES ELECTRÓNICOS DE IMPULSOS

ORDENADORES

CAMPANAS DIGITALES

RELOJES DE TORRE

AUTOMATIZACIÓN DE RELOJES

CARILLONES

INSTALACIÓN DE PARARRAYOS

SISTEMAS DE PROTECCIÓN ANTI-AVES

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO



Camí de L'Alquerieta, nº23

Pol. Ind. 46470 MASSANASSA (Valencia)

Telf. y Fax: 961 252 222

E-mail: 2001tya@2001tya.com

Web: www.2001tya.com