

La «Santa Catalina» se cayó en un momento de gran tránsito en la calle Mayor.

Levante-EMV

El sistema de seguridad no funcionó porque el desprendimiento se produjo mientras repicaba

# Una campana cae a la calle y aplasta el vehículo del párroco de Monóvar

A esa hora no pasaba nadie por la calle

# Una campana cae sobre el coche del párroco de Monóvar

Una de las campanas de la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Monóvar, en Alicante, se desprendió ayer de sus soportes en el campanario mientras repicaba y salió despedida hacia la calle donde cayó sobre el coche del párroco.

RAFA JOVER

MONÓVAR (ALICANTE)

A las doce menos cuarto de mañana de ayer se desprendió del campanario de la iglesia parroquial San Juan Bautistas de Monóvar una de las campanas, cayendo a la calle Mayor y provocando graves destrozos en un coche estacionado, casualmente propiedad del párroco.

Afortunadamente la campana no ocasionó ningún daño personal tras salir despedida del campanario. Uno de los testigos presenciales, Juan Jiménez, aseguró que apenas unos instantes antes de llegar al suelo la campana, de aproximadamente cuatrocientos kilogramos de peso, pasó por el mismo lugar una anciana.

Poco antes del desprendimiento habían abandonado la iglesia un grupo de niños, tras asistir a la misa de las once, especialmente dedicada para los alumnos que se preparan para recibir la primera comunión.


La caída a la calle de la campana se produjo en el momento

en que repicaba, tras romperse uno de sus soportes. La zona fue acordonada y cerrada al tráfico por la policía local, cuyos agentes comprobaron el estado del resto de las campanas de la parroquia.

Al mediodía, fue retirada de la calle y miembros del parque de bomberos de Elda procedieron a comprobar el estado de la estructura del campanario, verificando que no había ninguna anomalía que pudiera considerarse peligrosa.

La zona de Monóvar donde se produjo el suceso estaba especialmente transitada en la mañana de ayer al celebrarse en la localidad la Fira de Santa Caterina.

La campana afectó al coche del párroco después de rebotar en una repisa y en el asfalto. Parece ser que existe un mecanismo que impide que la campana, en caso de desprendimiento, caiga a la calle, pero el mismo no funcionó porque en ese momento estaba repicando, y por lo tanto en movimiento.



La campana pudo haber causado daños personales graves.

La inercia en el balanceo hizo que la pieza saliera despedida al exterior del campanario desde una altura considerable.

El extraño suceso se convirtió durante todo el día de ayer en una de las atracciones que más público congregó en la Fira de

Santa Caterina.

Se da la coincidencia de que la campana desprendida en la mañana de ayer tiene también el nombre de Santa Catalina, y fue instalada en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Monóvar en el año 1971.