

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CIENFUEGOS
Municipio	PALMIRA
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora del Rosario
Dirección	Recreo
Localización	Patio de la iglesia
Nombre	Campana Sur (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 78 Borde Altura del bronce 66 Peso Peso aproximado (en kilos)275 kg
Fundidor	
Año fundición	1880ca
	
Descripción	Aparentemente anepígrafa.
Toques	
Conservación, mantenimiento	La campana presenta un pequeño yugo de madera, medio suelto. La campana se encuentra en el suelo de un patio. Afortunadamente reposa sobre la tierra, lo que no daña al bronce.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍNEZ RAMOS, David L.
Fecha	06-09-2013

Ficha completa de la campana: [Campana Sur \(1\) Parroquia de Nuestra Señora del Rosario - PALMIRA](#)