

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	REQUENA
Edificio	Ermita de San Isidro Labrador de Villar de Olmos
Dirección	
Localización	Espadaña
Nombre	Campana (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 29 Borde 3 Altura del bronce 24 Peso aproximado (en kilos)14 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1950ca
	
Descripción	En el tercio dispone de cuatro cordones, agrupados de dos en dos. Seguidamente, tiene en el medio una cruz latina, un Corazón de Jesús y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / GRAO - VALENCIA". En el medio pie tiene tres cordones.
Toques	Volteo manual mediante una cadena unida al cigüeñal.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es bueno. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de madera. Tiene un cigüeñal con cadena para el volteo manual. El badajo es de tipo pellizcado y carece de cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación es tradicional y por tanto se debe de conservar y restaurar si fuera necesario. Exclusivamente se deberá de cambiar el yugo si este no asegura la estabilidad del conjunto. Se recomienda conservar el uso manual de la campana.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	04-06-2021

Ficha completa de la campana: [Campana \(1\) Ermita de San Isidro Labrador de Villar de Olmos - REQUENA](#)