

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	ROCAFORT
Edifici	Parròquia de Sant Sebastià
Direcció	
Localització	Sala de campanes
Nom	Anna (4)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 85 Vora Altura del bronze Pes Pes aproximat (en quilos)356 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1944
	
Descripció	La campana té set anses. En el terç hi ha dos grups de dos cordons i entre ells aquesta inscripció: "? CLAVARIOS DEL SMO CRISTO DE LA PROVIDENCIA DE ROCAFORT AÑO 1944". La referència als clavaris segurament indique que ells eren els que costejaren o recaptaren els diners per a fondre la campana. Per altra banda, apareix el nom del poble i any de fosa. Són unes inscripcions típiques dels anys posteriors a la Guerra Civil, durant la qual centenars de campanes van ser despenjades de les torres. Acabat el conflicte, centenars de campanes no van poder retornar a les seues respectives torres, motiu pel qual és comú en aquesta època indicar el poble al qual es destina la campana. En el mig hi ha un crucifix i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H^{NOS} / SILLA VALENCIA". També està l'escut d'Espanya i una inscripció amb el nom de la campana: "ANA". A continuació, té en el mig peu dos grups de dos cordons i altra inscripció: "? APADRINADA POR DÑA RAFAELA COTANDA DE RIDAURA Y D. JOSE SERRATOSA RIDAURA". Per acabar, en el mig peu hi ha altres dos grups de dos cordons.
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	La campana es troba en un regular estat de conservació, instal·lada a la sala de campanes amb truja de ferro de Manclús nova. Està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall. A més compta amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.

Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no imita els tocs tradicionals i facilita el seu toc manual, per tant, es cal la seua restauració per tal de recuperar l'estat original de la campana. Aquesta es deu baixar del campanar per netejar-la per dins i fora, recuperant la truja de fusta de perfil tradicional valencià. Finalment, seria recomanable mecanitzar-la amb motor d'impulsos, que imitara els tocs tradicionals i permetera tocar-la manualment.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	20-03-2022

Fitxa completa de la campana: [Anna \(4\) Parròquia de Sant Sebastià - ROCAFORT](#)