

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	GRANADA
Edificio	Iglesia del Salvador
Dirección	
Localización	Campanario
Nombre	Salvador (5)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 124 Borde 13 Altura del bronce 112 Peso Peso aproximado (en kilos)1104 kg
Fundidor	CORONA, JOSÉ
Año fundición	1763
	
Descripción	
Toques	Los toques actuales de la campana se limitan a su repique, mediante el electromazo exterior con el que cuenta.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en un regular estado, que se hace presente de un modo especial, en la conservación de su extraordinario yugo de madera original. Por este motivo, sería recomendable la restauración del instrumento con el fin de optimizar su conservación y devolverle sus valores originales. Ésta intervención debería comprender la restauración del yugo de madera y sus correspondientes herrajes (siempre que ambos cumplan los requisitos de seguridad, substituyendo toda la pieza o parte de ella por una réplica en caso de no cumplirlos), la limpieza de la suciedad acumulada en el bronce para recuperar su sonoridad original, la restauración (en caso de ser antiguo) o sustitución del badajo, y si es necesario para su uso regular, la mecanización de la campana con un motor de impulsos y un electromazo exterior, que no sólo interpretan los toques tradicionales, sino que también permiten el toque manual de la campana.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SARRIÓ ANDRÉS, Pau

Fecha	27-04-2014
--------------	------------

Ficha completa de la campana: [Salvador \(5\) Iglesia del Salvador - GRANADA](#)