Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	CALLOSA DE SEGURA
Edificio	Ermita de la Sagrada Familia del Barrio de San José
Dirección	
Coordenadass	38.13372 -0.84741
Descripción	La espadaña está situada sobre la fachada principal de la ermita. Tiene un vano y un remate triangular. El perímetro exterior de la espadaña está delimitada por un ajedrezado.
Campanas	Tiene una campana, posiblemente adquirida durante los años 40 del siglo XX.
Toques actuales de campanas	La campana voltea automáticamente.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la espadaña es bueno. La campana está situada en la espadaña de la ermita con un yugo de madera de perfil tradicional valenciano y mecanizada con motor de volteo por impulsos. Además tiene un badajo atado.
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previament al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	02-07-2019

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	Campana (1)		1940ca	30	16

Información completa: Ermita de la Sagrada Familia del Barrio de San José - CALLOSA DE SEGURA (COMUNITAT VALENCIANA)