

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	MORELOS
Municipio	OCUITUCO
Edificio	Capilla de Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	
Coordenadass	18.877234209661452 -98.77060176296433
Descripción	
Campanas	
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Campana de cuartos menor (A)	RELOJES CENTENARIO	2004		
	Campana de cuartos mayor (B)	RELOJES CENTENARIO	2004		
	Campana de horas (C)	RELOJES CENTENARIO	2004		

Relojos

<u>Reloj mecánico (1)</u>	Existente En marcha Eléctrico
Fecha de construcción	2004
Descripción	<u>Modelo Centenario 113-C Reforma.</u> Fecha instalación 18-06-2004, En servicio.

Información completa: [Capilla de Nuestra Señora de la Asunción - OCUITUCO \(MORELOS\)](#)