Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	SALMORAL
Edificio	Asunción
Dirección	
Coordenadass	
Descripción	La torre se sitúa a los pies, tiene forma cuadrangular de sólida apariencia. Está formada por tres cuerpos y en el superior en cada cara, se abren los vanos que soportan las campanas. La obra de la torre se contrató el 28 de julio de 1543 y fue ejecutada por los canteros Diego de Acosta de Huerta (Salamanca) y Juan Guerrero. Poca información hay sobre las campanas, todas de bronce, las dos mayores se orientan al poniente de la torre y las dos "esquilas" menores al norte. Sobre el tejado de la torre se arma la estuctura que soporta la campana del reloj.
Campanas	
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Campana del reloj (A)			45	53

	Esquila (1)			50	72
	Esquila (2)			55	96
	Campana (3)			100	579
	Campana (4)			105	670

Relojes

Reloj mecánico (1)	**Existente Parado**
Fecha de construcción	
Descripción	No funciona - Tiene campana propia.

Información completa: Asunción - SALMORAL (CASTILLA Y LEÓN)