

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	CATALUNYA
Municipi	SEVA
Edifici	Parròquia de Santa Maria
Direcció	
Coordenadess	41.839052 2.279918



Descripció	<p>Altitud: 663 metres.</p> <p>Església romànica aixecada entre el 1048 i el 1089; fou modificada cap el segle XVIII quan desaparegué l'absis i al 1920 quan es remodelà el frontis. Consta d'una nau coberta amb una volta de canó sobre dos arcs torals de mig punt; té la capçalera recta, un cor sobre arc i volta rebaixats, i cancell; les capelles laterals tenen voltes ogivals. Per l'interior es troba pintada de blanc amb les cantoneres de gris. El frontis té una portalada neoromànica que en sobresurt lleugerament; la formen carreus ben escairats de pedra arenosa rogenca fosca; és atrompetada amb dues arquivoltes d'arc de mig punt sobre columnetes; una tercera, més exterior, descansa en els muntants cantoners; totes ho fan directament sobre impostes decorades amb boles; al capdamunt d'aquesta portalada hi ha un ràfec sobre permòdols; a la resta del frontis, per sobre de la portalada, s'hi troba una finestra geminada a mitja alçada i la cornisa angular amb creu de pedra al cim. La façana lateral sud mostra un sobrealçament amb la presència d'un fris d'arcuacions cegues sota del pany de mur sobrealçat; els seu murs romànics són de petits carreus matussers, regulars i disposats en filades uniformes, tots en pedra rogenca clara. Guarda a l'altar major un retaule barroc de poc valor procedent del monestir de Montserrat, regal dels monjos com agraïment per l'acolliment que Seva féu a alguns d'ells durant la persecució soferta en la guerra civil del 1936.</p> <p>Campanar romànic del segle XII, possiblement torre de defensa que amb el temps es va convertir en campanar. Té planta quadrada (6'20 x 6'20 m) en un sol cos dividit en sis pisos; els seus murs bastit amb petits carreus, més grans i ben escairats a les cantoneres, tenen un gruix descendent per l'interior a mesura que ascendeix. Té finestres d'arc de mig punt, una a cada cara al tercer pis, geminades a cada cara al quart i al cinquè; als tres pisos inferiors també n'hi té de sageteres; la coberta és baixa, de dos vessants, coronada per una fina cornisa i una barana de merlets moderna. Interiorment no es troba en massa bon estat de conservació; l'escala adossada al mur descansa sobre voltes; té un primer tram estret d'obra; l'últim de fusta és més ample; el seu estat és precari.</p> <p>Situació: adossat cap al centre de la façana lateral nord, gairebé exempt.</p> <p>Alçada: 31'60 metres; a la població n'hi fan 27.</p> <p>Esveltesa: 5,1</p>
Campanes	
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	
Protecció	Bé inventariat Identificador: IPA-24049
Propostes	
Autors de la documentació	CIURANA I ABELLÍ, Blai
Data	15-08-2021

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
--------------	---------	---------	----------	------------------	-----

Cel·la de campanes	Jesús i Maria (1)		1523	40	37
Cel·la de campanes	Jesús, Maria i Josep (2)	BOSCH, PERE; BOSCH, SALVI	1640	56	102
Cel·la de campanes	Santa Maria (3)	CALSA	1631	60	125
Cel·la de campanes	Jesús i Maria Assumpta (4)	CALSA	1634	97	528
Cel·la de campanes	Crist (5)	BOSCH, PERE; BOSCH, SALVI	1672	105	670

Información completa: [Parròquia de Santa Maria - SEVA \(CATALUNYA\)](#)