Comunitat Autònoma / Departament / Estat	UMBRIA
Municipi	NORCIA
Edifici	Chiesa di San Salvatore (Campi)
Direcció	
Coordenadess	42.852684 13.09079
Descripció	La chiesa di San Salvatore, anticamente detta pieve di Santa Maria, si trova a Campi frazione di Norcia, addossata al cimitero del paese, nei pressi della sorgente del torrente Campiano. È crollata completamente durante i terremoti del 26 e 30 ottobre 2016. Attualmente (gennaio 2017) sul posto si possono vedere una porzione del muro perimetrale destro messo in sicurezza e un cumulo di macerie coperte da un telone nero a protezione dalle intemperie di antichissimi affreschi, in gran parte sbriciolati. Con i suoi numerosi rifacimenti e le bellezze delle opere d'arte che custodiva, è stata testimonianza di un millennio di fede e di storia. WIKIPEDIA (04-06-2018)
Campanes	
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	
Data	

Información completa: Chiesa di San Salvatore (Campi) - NORCIA (UMBRIA)