

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	OAXACA
Municipio	OAXACA DE JUÁREZ
Inmueble	Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	
Ubicación	Torre Sur
Nombre	Campana (4)
Medidas	Diámetro 65 cm Borde cm Altura 55 cm Peso aproximado 159 kg
Autor campana	TAYLOR, JOHN & CO
Año fundición	1892
Inscripciones, decoraciones	La campana, rota y depositada en el suelo, tiene una breve inscripción en inglés que indica el nombre y localidad de los fundidores, así como el año de construcción, en cifras romanas: "J: TAYLOR & C. ^O . FOUNDERS LOUGHBOROUGH MDCCCXCII, " es decir JOHN TAYLIOR Y COMPAÑÍA FUNDIDORES. LOUGHBOROUGH. 1892.
Toques actuales	
Conservación	La campana se encuentra rota y en el suelo. Desconocemos cual era su ubicación, y si se utilizaba como la segunda campana de los cuartos.
Protección	
Propuestas	La campana, la única plenamente industrial documentada en Oaxaca, plantea un doble problema: su posible restauración y su uso. Utilizada posiblemente como campana de cuartos, podría dejar de utilizarse, empleando únicamente y sin repetición la actual existente. Por otra parte es posible que el esfuerzo de soldarla fuese excesivamente costoso, debido a la extraordinaria grieta que tiene. Posiblemente la mejor opción sería dejarla como está, expuesta en un posible museo de la catedral, como ejemplo de las relaciones internacionales de Oaxaca en los últimos años del siglo XIX.
Autores del registro	LLOP i BAYO, Francesc / EQUIPO AZUL
Fecha del registro	07-05-2019

Información completa: [Campana \(4\) Catedral de Nuestra Señora de la Asunción - OAXACA DE JUÁREZ](#)

PDF (23-08-2026)