

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	OAXACA
Municipio	OAXACA DE JUÁREZ
Dirección	
Edificio	Templo de la Preciosa Sangre de Cristo

Campanas actuales

Nombre	María, Campana (1)
Localización	Sala de campanas torre norte
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 65 Borde 6 Altura del bronce 46 159 kg
Fundidor	SÁNCHEZ, ANDRÉS
Año fundición	1918
Descripción	La campana tiene una doble inscripción dedicada a la Virgen María. En la parte superior dice cuatro veces AVE MARIA, mientras que en la parte inferior dice "MONSTRA TE ESSE MATREM. MUESTRA QUE ERES NUESTRA MADRE. MARZO 24 DE 1918. " La frase, latina, que luego se traduce al español, procede del himno AVE MARIS STELLA (SALVE ESTRELLA DE LOS MARES) que se canta en las Vísperas de las fiestas de la Virgen María. Es un himno del siglo IX. La campana, de tres asas, propia de una esquila, tiene a un lado una cruz radiante sobre un pedestal y al otro la marca de fábrica "FUNDICION / DE / ANDRES SANCHEZ".
Fotos	16
Toques	
Conservación, mantenimiento	La campana cuelga de un madero medio cortado, probablemente reutilizado, mediante un amasijo de cables de acero y de alambre de diversos grosores, que no garantizan su seguridad. Tiene badajo de fierro antiguo que cuelga de cadenas con forma alargada de lágrima y sendas anillas en los dos extremos, sin cuerda en el extremo inferior.
Protección	
Propuestas	La campana tiene asa triple en línea, propia de esquila. Debe ser dotada de un yugo de madera con eje pasante y ubicada en uno de los dos vanos de su torre que tienen antiguos soportes de esquilas. La protección contra aves debe resolverse de modo que la esquila quede dentro de las redes, sin que éstas impidan el volteo, preferentemente manual. El badajo debe ser de fierro de una pieza hasta el asa badajera, unido con cuero o materiales actuales, que lo fijen en su posición y permitan un golpe en una zona pequeña de la campana. En ningún caso debe dotarse de bola de bronce, y menos aún atada con cuerdas o cadenas.
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (3)
---------------	--------------------

Localización	Sala de campanas torre norte
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 102 Borde 11 Altura del bronce 80 614 kg
Fundidor	
Año fundición	2012
Descripción	La campana, de reciente factura, tiene un breve texto en el pie "PARROQUIA PRECIOSA SANGRE DE CRISTO ARQUIDIOCESIS DE ANTEQUERA OAXACA MAYO - 2012. ?.", texto que no otorga nombre a la campana y tampoco indica quien fue el reciente fundidor. A un lado tiene un gran crucifijo, entre dos jarrones con dos flores cada uno, mientras que al otro lado hay una imagen en relieve que la suciedad impide documentar.
Fotos	12
Toques	
Conservación, mantenimiento	La campana cuelga de una viga de fierro y de unas cadenas. El badajo, de bola de bronce y con dos extremos agujereados cuelga de una cadena y está unido a un largo alambre que pasa de una torre a la otra hasta una escuadra cuyo otro cable llega hasta el pie del templo por el otro lado. La campana está cubierta por una espesa capa de excrementos de aves que en algún caso impiden la documentación de la campana y que afectan a su conservación.
Protección	
Propuestas	La campana debe colgar de una viga de madera, unida mediante atado tradicional, incluso con materiales actuales pero en ningún caso metálicos como cables o cadenas. Debe limpiarse por dentro y por fuera para que los excrementos no dañen el bronce. Debe ser dotada de un badajo de fierro, de tamaño más adecuado a la campana, que pegue en su punto y que cuelgue de fibras vegetales o animales o incluso de materiales actuales pero en ningún caso de cadenas o de cables de acero.
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (2)
Localización	Sala de campanas torre sur
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 68 Borde 8 Altura del bronce 40 182 kg
Fundidor	SÁNCHEZ, ANDRÉS
Año fundición	1917
Descripción	La campana parece tener una inscripción en la parte alta, que no pudimos documentar por los excrementos que la cubren. En el medio hay a un lado una cruz latina sobre pedestal entre dos cruces más pequeñas y al otro lado la marca de fábrica "FUNDICION / DE / ANDRES SANCHEZ". En el medio pie parece que solamente pone la fecha de fundición "AGOSTO, 20 DE 1917",
Fotos	8
Toques	

Conservación, mantenimiento	La campana cuelga de una viga de fierro y de unos cables de acero. El badajo es de fierro, agujereado a ambos extremos. Está unido al asa badajera mediante cadena. En la otra punta hay una cuerda para el toque manual. La campana está cubierta por una espesa capa de excrementos de aves que en algún caso impiden la documentación de la campana y que afectan a su conservación.
Protección	
Propuestas	La campana debe colgar de una viga de madera, unida mediante atado tradicional, incluso con materiales actuales pero en ningún caso metálicos como cables o cadenas. Debe limpiarse por dentro y por fuera para que los excrementos no dañen el bronce.
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Templo de la Preciosa Sangre de Cristo - \(OAXACA\)](#)

PDF (10-09-2026)